

RNS 2 Navi - T weiss nicht, wo er ist

Beitrag von „nielemic“ vom 3. August 2009 um 20:33

Hi,

seit einer Woche spinnt mein RNS2 CD Navi. Auf der Karte werden nach Einschalten Orte auf der Karte als Standort angezeigt, nur da bin ich nicht.

Hat jemand soetwas schon mal beobachtet? Ich kann mir vorstellen, dass eine Antenne nicht mehr verbunden ist oder so...

Zur Zeit häufen sich die Macken, so die Bremsbirne, die Motorhaube geht nicht mehr auf, Navi spinnt etc. Ist es Rache, dass ich noch nicht zur Inspektion war? Seit ein paar Wochen ist der Service fällig.

Es geht heir um einen T V6 aus 2003 mit 115.000km.

Grüße

Michael

Beitrag von „dummytest“ vom 3. August 2009 um 21:09

[Zitat von nielemic](#)

Hi,

seit einer Woche spinnt mein RNS2 CD Navi. Auf der Karte werden nach Einschalten Orte auf der Karte als Standort angezeigt, nur da bin ich nicht.

Jau..... war ein Wackelkontakt im GPS-Antennenanschluss....

Das Ding hat interessanterweise noch recht gut navigiert, deshalb ist mir das die ersten Wochen praktisch nicht aufgefallen, dass da was kaputt war...

Beitrag von „dlu“ vom 3. August 2009 um 22:23

[Zitat von dummytest](#)

Jau..... war ein Wackelkontakt im GPS-Antennenanschluss....

[...]

War beim ersten A6 Allroad von allroad eine defekte GPS-Antenne!