

# Beleuchtung Mittelkonsole

**Beitrag von „T911“ vom 18. November 2009 um 09:26**

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.´s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln? 

Danke vorab!

---

**Beitrag von „macko“ vom 18. November 2009 um 09:43**

Hi,

Leuchte an sich schlieÙe ich mal aus, da dort Led´s verbaut sind und diese sehr unwahrscheinlich kaputt gehen. Denke mal es liegt an ner elektrischen Verbindung.

Zum Ausbau, siehe mal da: <http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm>

gruss  
marco

---

**Beitrag von „ak0303“ vom 18. November 2009 um 10:24**

[Zitat von T911](#)

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.'s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln? 🤖

Danke vorab!

Dieses gleiche Problem hatte ich auch! Ich habe einen Neustart gemacht und es ging wieder! Kann das sein das es ein Energie Spar Modus ist??

---

### **Beitrag von „T911“ vom 19. November 2009 um 18:23**

Hallo,  
danke für die Antworten.  
Jetzt funzt die Beleuchtung plötzlich wieder!  
Ich denke, dass ist "Murphys law".

---

### **Beitrag von „bub“ vom 24. November 2009 um 16:46**

Oder meinst Du die rote Beleuchtung aus dem Rückspiegel?