

Beleuchtung Mittelkonsole

Beitrag von „T911“ vom 18. November 2009 um 09:26

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.´s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln? 

Danke vorab!

Beitrag von „macko“ vom 18. November 2009 um 09:43

Hi,

Leuchte an sich schlieÙe ich mal aus, da dort Led´s verbaut sind und diese sehr unwahrscheinlich kaputt gehen. Denke mal es liegt an ner elektrischen Verbindung.

Zum Ausbau, siehe mal da: <http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm>

gruss
marco

Beitrag von „ak0303“ vom 18. November 2009 um 10:24

[Zitat von T911](#)

Hallo @all,

seit gestern ist die Beleuchtung meines T.'s im Bereich der Mittelkonsole ohne Funktion. Betroffen sind die Kulisse des Automatik-Wahlhebels und der Aschenbecher, indes die beiden Drehschalter (Differential und Luftfederung) sind in Ordnung.

Wer weiss Rat?

Sofern es eine Leuchte ist, kann ich die selber wechseln? 🤖

Danke vorab!

Dieses gleiche Problem hatte ich auch! Ich habe einen Neustart gemacht und es ging wieder! Kann das sein das es ein Energie Spar Modus ist??

Beitrag von „T911“ vom 19. November 2009 um 18:23

Hallo,
danke für die Antworten.
Jetzt funzt die Beleuchtung plötzlich wieder!
Ich denke, dass ist "Murphys law".

Beitrag von „bub“ vom 24. November 2009 um 16:46

Oder meinst Du die rote Beleuchtung aus dem Rückspiegel?