

kein sound

Beitrag von „marko666“ vom 16. Dezember 2009 um 07:37

Hallo,

Ich begrüsse alle mitglieder auf diesem forum...

Ich hab ein problem, habe einen touareg 2004 und kommt kein ton raus,
tv, radio , cd alles, navi alles scheint zu funktioniren , aber ich hohre nichts...

ich denke mir das der verstärker kaput ist und frage mich wo der versteckt ist.
oder ob ein anderes problem sein kann...

Danke,
Viele grusse

Beitrag von „miez“ vom 16. Dezember 2009 um 12:11

Hallo,

Ich hatte dies auch wie beschrieben. Falls das RNS nachträglich eingebaut wurde sollte dein Freundlicher dies beheben können (neu codierung dauert 5 Minuten). Ein Verstärker sitzt auf dem CD wechsler, schau mal da nach ob dieser noch funktioniert, wenn nicht, entweder austauschen (reparieren) oder einfach dein Navi umprogrammieren als wäre kein Verstärker vormahnden.

Hoffe dies Hilft.

gruss al