

Windgereusche von Dachträger

Beitrag von „Hunsruecker“ vom 19. Dezember 2009 um 16:42

Hallo TF

ich durfte Montag bis Mittwoch mein Dicken mit auf die Arbeit nemen (Mein Dienstauto ein Expert, hatte ein technische Problem). Auf der Fahrt zur Baustelle ist mir aufgefallen das ein lautes Prummen aus dem hinteren Bereich auftaucht. Diese kenne ich von Dachträger. Das Brummen tauchte bei 95 km/h auf. Außentemperatur -5C°

Am Mittwoch demontierte ich die Träger und es war weck.

Hat dass einer von euch auch schon beobachtet?

Gruß

Hunsrücker

Beitrag von „ap11“ vom 19. Dezember 2009 um 16:54

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tr%E4ger&page=2>

Vielleicht findest du hier einen Tip

Alex.