



Autotelefon wählt selbständig Pannenservice

Beitrag von „Freak71“ vom 25. Dezember 2009 um 10:10

Hi,

kann jemand im Forum von ähnlichen Erfahrungen berichten bzw. über die Problemlösung?

Gestern hatte ich eine längere Autobahnfahrt hinter mir  wo nach ca. 1 Stunde im Display der Hinweis - nicht ganz wörtlich - gezeigt wurde: "Pannentaste für 2 Sek drücken". Dieser wertvolle Hinweis wurde darauf alle 60 Sek angezeigt. Nun ärgerlich, aber es kam noch besser. 10 Minuten später wählte das Telefon selbständig den Pannenservice an.

Nach mehrmaligen Aus- und wieder Einschalten erledigte sich das Problem nicht. Erst nachdem ich das Handy aus der Telefonhalterung der Armlehne der Mittelkonsole entfernt hatte.....dies sehe ich jedoch nicht als dauerhafte Problemlösung an 

Michael

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. Dezember 2009 um 13:15

Donnerwetter,
werden jetzt die Fehlerhinweise schon automatisch übertragen?
"Vorsprung durch Technik" gehört doch eigentlich AUDI?

Gruß

Beitrag von „Stein“ vom 25. Dezember 2009 um 13:49

Ist der Pannenservice diese 0800er Nummer?

Gruß
Eric

Beitrag von „PoldyA4“ vom 25. Dezember 2009 um 17:49

Etwas ähnliches kenne ich nur von BMW. Dort sendet das Telefon SMS an BMW wenn irgendwas nicht passt oder Service notwendig sind. Die rufen dann zurück.

Was gesendet werden soll, kann man im Bordcomputer einstellen. Evt. hast Du beim Dicken da auch irgendwo einen Menüpunkt versteckt 🤖

Beitrag von „Freak71“ vom 26. Dezember 2009 um 17:42

also ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich ein fehler vorlag, der gemeldet werden sollte. vielmehr ist am telefon bzw. der telefonhalterung irgendwas nicht korrekt gewesen. der nette man am pannentelefon bestätigte mir, dass ich nicht der erste bin mit der "telefonselbstwahl"

[Stein](#): ja es ist eine 0800er nummer

frohe weihnachten in die runde und für 2010 gesundheit & spaß mit den dicken
michael

Beitrag von „Tuareger“ vom 19. Januar 2010 um 22:01

Hallo Michael,

habe ein PDF gefunden, welches sich mit dem Thema befasst.
Wenn Du eine PremiumFSE hast, könnte es an der Softwareversion
Deines Mobiltelefons liegen. Darin steht:

Hersteller: Nokia

Nummer: N003

Mobiltelefonsoftwareversion: 4.10, 4.50

Kurzbeschreibung: Ungewollter Rufaufbau

Detaillierte Beschreibung: das Mobiltelefon wählt selbständig

Rufnummern, wenn beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung, bei Einsetzen in die Telefonhalterung oder bei Entnahme aus der Halterung im Menü des Mobiltelefons eine Rufliste (Telefonbuch, Anrufe in Abwesenheit, gewählte Rufnummern, ...) geöffnet ist.

Empfohlene Maßnahme: Update der Mobiltelefonsoftware auf 4.90

Gruß

Norbert

Beitrag von „Tuareger“ vom 19. Januar 2010 um 22:05

Hier ist das PDF-File

Beitrag von „Freak71“ vom 20. Januar 2010 um 21:15

Hallo Norbert,

vielen Dank für den Hinweis. Soeben habe ich die Software des Nokia aktualisiert....ich bin gespannt ob sich die Selbstwahl nun erledigt hat, die übrigens NUR während dieser 1 Weihnachtsfahrt auftrat. 🤖

Ich werde berichten...

Michael

Beitrag von „Freak71“ vom 27. Juni 2010 um 08:35

Hi,

update nach gut einem halben jahr: fehler ist seit softwareaktualisierung des nokia NICHT mehr aufgetreten.

cheers
michael

Beitrag von „Tuareger“ vom 28. Juni 2010 um 07:24

hallo michael,

danke für dein feedback. schön, dass es hingehauen hat.

gruß
norbert