

# Xenon-Licht

## Beitrag von „enhuber“ vom 7. Januar 2010 um 15:14

Seit einiger Zeit meldet sich nach dem starten des Motors, ob Licht ein oder aus, das Infodisplay mit der Meldung **AFS** defekt.

Laut Bordbuch funktioniert das Kurvenfahrlicht nicht.

Dies ist jedoch nicht der Fall

Welcher Fehler tritt hier auf und wie ist er zu beseitigen.

---

## Beitrag von „ap11“ vom 7. Januar 2010 um 15:16

Gib mal oben rechts in der Suche AFS ein. Ist ein viel behandeltes Thema. Da kannst du tagelang dran lesen.

Alex.

---

## Beitrag von „enhuber“ vom 12. Januar 2010 um 12:27

leider finde ich keinen äquivalenten bericht, denn wenn ein hänger am fahrzeug ist tritt dieses problem mit AFS nicht auf.

ebenso scheint diese angelegenheit mit entsprechenden temperaturen zusammenzuhängen