

# Standheizung funktioniert nach 3 Jahren nicht mehr

**Beitrag von „Der Bubbes“ vom 8. Februar 2010 um 19:13**

Hallo,

mein Kollege hat an seinem Touareg V6 TDI ein Problem. Er hat ihn 2006 gekauft und eine Webasto Uhr für den Zusatzheizer nachgerüstet. Danach lief die Standheizung bis heute ohne Probleme. Nun zu den Symptomen. Wenn die Uhr das Signal gibt, dann schalten sich Lüfter und Heizung ein und die Standheizung versucht zu starten, läuft aber nicht an. Wenn der Motor an ist, dann läuft der Zusatzheizer einwandfrei. Batterie schein OK zu sein, wurde auch schon gegen eine andere getauscht, Tank ist voll. Fehlerspeicher enthält keine Einträge. Habt Ihr eine Idee?

Danke und Gruß

Stefan

---

**Beitrag von „macko“ vom 8. Februar 2010 um 19:40**

Hi,

also wenn der Zuheizer bei Motorlauf wirklich einwandfrei läuft (kommt wirklich warmes Abgas aus dem Zuheizerauspuff???), dann muss es wohl mit dem Aufrüstkit bzw der Uhr zusammenhängen.

Da widerrum gibts ja net viel Möglichkeiten, check mal:

- PIN 1 Kabel: geht vom Steuergerät zu PIN 1 am Zuheizer und gibt sozusagen das Signal. Prüfe auf Kabelbruch bzw Durchgang
- Ist die Anzeige in der Uhr komplett (Beleuchtung etc) wenn ja, dürfte ja die +/- Versorgung sichergestellt sein
- Steuergerät des Aufrüstkits defekt

Insgesamt vermute ich aber mal, dass der Zuheizer selbst etwas hat, und er zwar bei Motorlauf anläuft, aber nicht heizt.

gruss

marco

---

## **Beitrag von „Der Bubbes“ vom 8. Februar 2010 um 20:50**

Hallo,

der Zuheizer läuft bei laufendem Motor einwandfrei. Spannung an der Uhr liegt auch an. Signal von der Uhr zum Zuheizer müsste doch i. o. sein, wenn der Zuheizer versucht anzulaufen und die Klima und Lüfter sich umschalten, oder? Die Uhr ist direkt an dem Zuheizer damals angeschlossen worden, ein zusätzliches Steuergerät ist nicht vorhanden.

Gruß Stefan