

# Touareg2 Side-Assist Probleme

## Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 08:22

Fahre seit Juni den Neuen Touareg 2 V6 und habe ein Problem mit der Elektronik- der Side-Assist zeigt bei hohen Aussentemperaturen immer "Fehler Sideassist" im MFA an und schaltet sich dann aus.

bei Aussentemperaturen bis ca. 20 Grad funktioniert er super- hat vielleicht auch schon jemand dieses Problem gehabt und kann helfen ???

Händler weiss auch nicht wirklich weiter !!!

---

## Beitrag von „Pollibus“ vom 7. Juli 2010 um 09:28

Hi,

fahre jetzt seit etwa 2 Monaten. Hohe Temperaturen waren da genug dabei. Mir ist nichts aufgefallen.

Läuft bei mir absolut zuverlässig. Kameratausch?

---

## Beitrag von „SOA“ vom 7. Juli 2010 um 10:32

Ist denn der Händler wenigstens des fehlerspeicherauslesens mächtig?

Normalerweise müsste doch die Eigendiagnose des Systems zumindest einen Hinweis liefern, in welche Richtung das Problem geht.

---

## Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 12:14

der sideassist funktioniert meines wissens nicht über dich kamera sondern über die parksensoren in der stossstange - händler kann fehler auslesen aber bekommt,so sagt er mir, keinen hinweis was genau daran nicht funktionier ????? fehlerspeicher wurde auch schon 2 mal

gelöscht - kommt aber bei hohen temp immer wieder

morgens wenns kühl ist geht auch alles super - nur halt wenn es heiss ist gehts nimmer 🤔 😞

---

### **Beitrag von „Pollibus“ vom 7. Juli 2010 um 12:18**

sorry, lane assist und side assist verwechselt... anglizismen sind einfach uncool... 😄  
aber auch hier keinerlei Probleme!

---

### **Beitrag von „SOA“ vom 7. Juli 2010 um 12:33**

Genaugenommen sind es die Heckradare hinter dem Stoßfänger und nicht die PDC-Sensoren.

Wenn der Händler so hilflos ist, sehe ich nicht viele Möglichkeiten:

1. und beste Lösung: neuen Händler suchen, der sich auch mit Elektronik auskennt, ev. Fehlersuche mit Werksunterstützung
2. Fehler über Komponententausch eingrenzen beginnend mit Steckern/Kabeln, Steuergerät, Heckradare

Viele Grüße  
SOA