

deutsche Westfalia AHK nachgerüstet

Beitrag von „Snowman24“ vom 8. August 2010 um 23:41

Hallo zusammen,

und wieder komme ich mit einer technischen Frage:

Am vergangenen Freitag habe ich bei meinem T. die deutsche Westfalia AHK mit Elektrosatz nachgerüstet.

Als ich die Kabel verlegen wollte und das Steuergerät rechts hinten verbauen wollte, habe ich festgestellt, dass noch das Steuergerät von der US-Amerikanischen Anhängerkupplung verbaut war und der Kabelsatz fahrzeugseitig schon passend verbaut war.

Also ich das Steuergerät gewechselt und hinten des Kabelsatz zur Anhängerkupplungssteckdose (13-polig) verlegt.

Der vorige Kabelsatz wurde vom Vorbesitzer ausgebaut.

Jetzt funktioniert bis auf eine Kleinigkeit eigentlich alles.

Die Kleinigkeit ist: Im Kombiinstrument wird das zusätzliche Blinkersymbol nicht angezeigt, wenn ein Anhänger gesteckt ist.

Ich gehe davon aus, dass ich das irgendwo noch mit VAG-Com freischalten muss.

Ich habe heute daher mal in sämtlichen Steuergeräten die Codierungen überprüft, aber nichts gefunden.

Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen, wo ich das codieren muß

Danke im Voraus

Grüße

Marcus

Beitrag von „macko“ vom 8. August 2010 um 23:50

Hallo Marcus,

wenn ich mich nicht irre, wird das auch beim deutschen Modell mit serienmäßiger AHK nicht

angezeigt. Dürfte also alles ok sein bei Dir.

gruss
marco

...der grad 730 km mit dem t nach sk gefahren ist....

Beitrag von „juma“ vom 8. August 2010 um 23:53

Servus,

[Zitat von macko](#)

wenn ich mich nicht irre, wird das auch beim deutschen Modell mit serienmäßiger AHK nicht angezeigt. [...]

genau richtig 🙄

Beitrag von „Snowman24“ vom 9. August 2010 um 00:01

Hallo,

hmm.. okay...

Ich hatte doch vorher den Touareg R5TDI mit serienmäßiger AHK.

Dort wurde mir beim blinken ein zusätzliches Symbol mit angezeigt, wenn ein Anhänger angesteckt war.

Danke Euch trotzdem...

Grüße
Marcus

Beitrag von „r32“ vom 9. August 2010 um 00:26

Hallo,

Ich habe letzte woche auch ein AHK in mein V8 eingebaut (GDW-Jaeger satz) und im kombiinstrument wird das zusätzliche Blinkersymbol angezeigt, wenn ein Anhänger gesteckt ist.

Ohne codierung !

Gruss,

Arthur.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 9. August 2010 um 10:26

[Zitat von r32](#)

Hallo,

Ich habe letzte woche auch ein AHK in mein V8 eingebaut (GDW-Jaeger satz) und im kombiinstrument wird das zusätzliche Blinkersymbol angezeigt, wenn ein Anhänger gesteckt ist.

Ohne codierung !

Gruss,

Arthur.

Alles anzeigen

Kann ich ebenfalls bestätigen. Wir haben auch eine abnehmbare GDW mit Jaeger E-Satz. Kann aber wirklich sein, das dies nur bei einigen Nachrüstlösungen funktioniert und nicht bei Werkseitigen. Was mich doch sehr wundert.

Vielleicht liegt es an einem zusätzlichen Feature im Steuergerät, welches auf den E-Satz drauf ankommt. Arthur hat ja, wie wir auch den Jaeger Satz.

LG
Manu

Beitrag von „bub“ vom 13. August 2010 um 15:07

Mei V6 TDI zeigt kein zusätzliches Blinkersymbol an. Dafür macht er Meldungen wie z.B.:
"Anhängerbeleuchtung links prüfen"