

Tic-TAc-Geräusch aus Armaturenbrett

Beitrag von „eddy22“ vom 20. Februar 2004 um 13:51

Das Geräusch höre ich, seit ich den Wagen vom Händler nach Reparaturarbeiten abgeholt habe. Es hört sich genau wie das Geräusch an, wie wenn man blinkt. Etwas leiser ist es aber.

Kennt jemand das Geräusch und weiss woher?

Beitrag von „lillyfee“ vom 20. Februar 2004 um 13:55

Das ist die Zusatzheizung. Ist bekannt, und es gibt keinerlei Abhilfe. Ist das nicht schön?

Ich habe das Geräusch auch, inzwischen höre ich es nicht mehr.

Grüsse

Beitrag von „eddy22“ vom 21. Februar 2004 um 02:02

Was ist denn die Zusatzheizung???

Und man kann nichts dagegen machen? Kennen das Geräusch auch andere Touareg-Fahrer?

Beitrag von „lillyfee“ vom 21. Februar 2004 um 08:51

Da die TDI-Motoren eine sehr gute Effizienz haben, werden sie sehr langsam warm. Das spricht für den Motor und dieses Prinzip. Da wir ja nicht im Wagne erfrieren wollen, gibt es eine Zusatzheizung, welche das Kühlwasser mitheizt, bis es eine bestimmte Temperatur erreicht.

Nein, es gibt keine Möglichkeit, dieses Ticken loszuwerden. Es gab im Motor-Talk-Forum mal einen Thread darüber. Such dort mal.

Laut VW bringt auch eine Dämmung etc. nichts.

Grüsse

Beitrag von „rollo68“ vom 21. Februar 2004 um 09:47

Hallo!

Genau, wie ihr schon geschrieben habt, gibt es keine
Abhilfe, aber es ist nicht der Zuheizung, sondern die
Kraftstoffpumpe für den Zuheizung.

zitat SSP 280

Der Zuheizung wird während des Motorstarts betriebsbereit
geschaltet. Bei einer Kühlmitteltemperatur von weniger als
60°C, einer Außentemperatur unter +5°C sowie dem Motordreh-
zahlensignal beginnt der Startvorgang.

Wenn man eine Standheizung hätte und man den Wagen damit
Vorheizt, dürfte das Ticken nicht auftauchen.

MFG

Roland

Beitrag von „stuempf“ vom 26. Februar 2004 um 18:12

und warum habe ich das Tic-Tac auch in meinem V6 🤔

Stuempf

Beitrag von „holger.ihle“ vom 26. Februar 2004 um 18:17

[stuempf](#)

hast Du eine Standheizung?