

Wasserdusche wenn der Kofferraum geöffnet wird

Beitrag von „clubchef“ vom 29. September 2010 um 11:30

Und wo wir grad dabei sind:

Es geht mir auch auf den Kittel, dass hin und wieder, wenn man den Kofferraum öffnet, einem ein ganzer Wasserfall von der Heckklappe (links und rechts außen) in den Kofferraum läuft.

Die Kofferraumtür ist OK und dort die Dichtungsgummis auch, ich denke es ist ein Konstruktionsfehler, denn es laufen exakt 2 Bächlein in den Kofferraum. Links und rechts und zwar an den exakt gleichen Stellen.

Habt Ihr auch dieses Problem? Oder gar eine funktionierende Lösung?!

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 29. September 2010 um 11:50

Hi!

Das Problem ist hinlänglich bekannt und wurde hier auch schon gepostet. Ich finde es auch sehr un schön, zumal es sein kann das Sachen im Kofferraum nass werden, die es besser nicht hätten sein sollen.

Abhilfe kann wohl nur eine Eigenbaulösung schaffen, zum nachrüsten ist mir da nix bekannt!

LG

Manu

Beitrag von „EzioS“ vom 29. September 2010 um 12:49

Suche anwerfen, wurde schon zig mal besprochen. Es gibt ein "Gummiupdate".



Beitrag von „clubchef“ vom 29. September 2010 um 13:41

[Zitat von EzioS](#)

Suche anwerfen, wurde schon zig mal besprochen. Es gibt ein "Gummiupdate".



Ein "offizielles" Gummiupdate von VW?! Oder eine Selbstbastlerlösung?!

Beitrag von „dummytest“ vom 29. September 2010 um 14:11

[Zitat von EzioS](#)

Suche anwerfen, wurde schon zig mal besprochen. Es gibt ein "Gummiupdate".



na, ich weiss nicht...

ich glaube dieses Gummi-Update war eher dafür gedacht zu verhindern, dass das Wasser **in den** Kofferraum prasselt. Bei meinem GP ist es auch so, dass beim Öffnen der Heckklappe ziemlich viel Wasser rechts und links vom Kofferraum runterläuft, ohne das Auto von innen nass zu machen ...

Wenn man nicht dran denkt und gerade da steht, dann wird der Öffner geduscht 😄

Beitrag von „metagross“ vom 29. September 2010 um 14:22

[Zitat von dummytest](#)

Wenn man nicht dran denkt und gerade da steht, dann wird der Öffner geduscht 😄

Vielleicht ist das der Grund, warum VW jetzt eine elekt. Heckklappe anbietet.



Gruß
Stefan

Beitrag von „dummytest“ vom 29. September 2010 um 14:25

[Zitat von metagross](#)

Vielleicht ist das der Grund, warum VW jetzt eine elekt. Heckklappe anbietet.



Gruß
Stefan

die ist noch gefährlicher, dann denkt man nämlich gar nicht mehr dran und steht eben oft nicht "mittig" sondern direkt in der Dusche.... 😄 ... alles Eigenerfahrung ...



Beitrag von „metagross“ vom 29. September 2010 um 14:30

Oh Gott, da kommt ja noch ein ordentlicher Lernprozess auf mich zu.

Na ja, wenn man 5 Mal geduscht hat, merkt man es sich vielleicht, hoffe ich zumindest.



Beitrag von „Sittingbull“ vom 29. September 2010 um 15:36

[Zitat von metagross](#)

Vielleicht ist das der Grund, warum VW jetzt eine elekt. Heckklappe anbietet.

Hallo zusammen,

ich würde mal behaupten, dass gerade diese Problematik mit dem Wassereinbruch beim erstmaligen Öffnen der nassen Heckklappe der Hauptgrund für die fehlende Möglichkeit der separaten Öffnung der Heckscheibe beim T II ist 🗨️

Grüße von Stephan 🗨️

Beitrag von „coala“ vom 29. September 2010 um 16:02



Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

ich würde mal behaupten, dass gerade diese Problematik mit dem Wassereinbruch beim erstmaligen Öffnen der nassen Heckklappe der Hauptgrund für die fehlende Möglichkeit der separaten Öffnung der Heckscheibe beim T II ist 🗨️

Grüße von Stephan 🗨️

Servus!

Und ich möchte behaupten, es liegt eher an der Unfähigkeit, bzw. dem Unwillen der VW-Entwickler, diese Problematik in den Griff zu bekommen, bzw. schlichtweg am Sparwahn, dass es die zweiteilige Heckklappe nicht mehr gibt...

Mein ehemaliger Nissan Terrano V6 3.0 (Der Autogott hab ihn selig) hatte ebenfalls ein separat zu öffnendes Fenster an der Heckklappe verbaut, wobei sowohl das Fahrzeugkonzept - rein von der Karosserieform - und ebenfalls die Funktionalität der Heckklappe/Heckscheibe ja durchaus unübersehbare Ähnlichkeiten zum T aufweisen. Und jetzt ratet mal, ob da ebenfalls beim Öffnen Wasser in den Kofferraum gelaufen ist 🗨️

Die Antwort lautet: NEIN - alles blieb im Laderaum stets knochentrocken und man wurde auch nicht geduscht. Schon lustig, dass dieses geradezu grandios komfortable Feature des

"Trockenbleibens" bereits Anfang der 90er Jahre von den oft geschmähten Japanern erfolgreich realisiert wurde.

Vielleicht sollte sich die Entwicklungsabteilung mal eine alte, vergammelte Terrano I Heckklappe vom Schrottplatz zwecks genauerer Analyse holen. Obwohl. Ist ja nicht mehr nötig. das Problem wurde ja zwischenzeitlich viel *eleganter* und dabei noch so *preiswert* gelöst... 😄

Grüße
Robert

P.S.: Ich persönlich finde das Wasserindenladeraumrinnproblem eigentlich gar nicht sooo schlimm. Trotzdem schade, dass es die zweiteilige Klappe beim aktuellen T nicht mehr gibt. Ich nutze diese Funktion nämlich relativ häufig und würde mich lieber weiterhin duschen lassen (der erfahrene T-Eigner kennt übrigens die genauen Standpositionen in welchen man sich in relativer Sicherheit befindet...) als auf das separat zu öffnende Fenster gänzlich verzichten zu müssen.

Beitrag von „metagross“ vom 29. September 2010 um 16:06

[Zitat von coala](#)



Grüße
Robert

P.S.: Trotzdem schade, dass es die zweiteilige Klappe beim aktuellen T nicht mehr gibt.

Wem sagt Du das 🤔🤔

Gruß
Stefan

Beitrag von „beetle367“ vom 29. September 2010 um 18:18

Hallo,

ich löse das Problem etwas anders, ich halte die Heckklappe einen Moment fest, bis das Wasser abgelaufen ist und öffne erst danach komplett. Ist zwar nicht optimal, aber besser als einen feuchten Kofferraum.

Gruß
beetle367

Beitrag von „Vorteck“ vom 29. September 2010 um 22:46

Also ich kann euch versichern das es bei meinem T1 auch ne Dusche gibt links wie rechts. Ich hoffe mal die Gummi Lösung ist nicht nur für den T2....mal SUFU anwenden..

Beitrag von „juma“ vom 30. September 2010 um 09:46

Servus,

beim TII existiert diese Problematik nicht, da keine separat zu öffnende Heckscheibe.

Beim TI gab es besagtes "Gummiupdate" in Form einer geänderten Form der Gummidichtung. Diese hat auch zu einem gewissen Teil Abhilfe geschaffen, aber weg ist es bei mir auch nicht. Ich helfe mir zuverlässig damit, dass ich zunächst die Scheibe einen Spalt öffne, damit die Oberflächenspannung des in der Rinne befindlichen Wassers "zerstöre" und schon läuft alles runter. Danach kann man auch gefahrlos die Klappe bedienen.

Dies alles wurde aber schon hier besprochen: [KLICK](#) 😊

Beitrag von „coala“ vom 30. September 2010 um 11:20

3.1 Bedienung, Seite 63

Heckklappe oder Heckscheibe öffnen (Ergänzung Sonderausstattungen)

Bei besonders ungünstigen Witterungs- und Betriebsbedingungen, beispielsweise bei Regen und Abstellen des Fahrzeuges im Freien, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass geringe Mengen an Flüssigkeiten (Wasser) beim unsachgemäßen Öffnen der Heckklappe in den Innenraum Ihres Touareg abtropfen. Dies ist konstruktionsbedingt und völlig unbedenklich!

Sollte es in sehr seltenen Einzelfällen notwendig werden, den Eintritt von Wasser vollständig zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, vor dem Öffnen der Heckklappe etwaige Wasserrückstände an der Heckklappe sorgfältig durch Abwischen zu entfernen. Ihr Volkswagen-Partner hält hierzu das speziell auf den Lack Ihres Touareg abgestimmte und eigens für diesen Zweck entwickelte, hochsaugfähige und verrottungsbeständige „Regen & Segen-Microfaserrockentuch“ unter der Bestellnummer 140.043.612 zum Preis von EUR 49,99 bereit. Sollte dies ausnahmsweise nicht lagernd sein, so bestellt Ihnen Ihr Volkswagen-Vertragshändler es gerne.

Für Fahrzeuge älteren Baujahres (vor BJ 5/2007) steht alternativ auch eine weiter verbesserte und verfeinerte Gummidichtung unter der Teilenummer 7 L6 845 521 E zur Verfügung. Durch (nach Ablauf der Gewährleistungszeit von 24 Monaten - kostenpflichtigen) Ersatz der werkseitig verbauten Dichtungsstruktur durch die verbesserte Variante besteht ebenfalls eine gewisse Wahrscheinlichkeit, Häufigkeit und Menge der Wasserrinnsale zu vermindern.

Grüße
Robert

Beitrag von „Fisch“ vom 30. September 2010 um 11:39

Fragt sich nur wie "unsachgemäßes Öffnen" der Heckklappe definiert wird und was dann sachgemäßes Öffnen ist. Vielleicht sollte ergänzt werden: Nach einem Regenschauer ist das Fahrzeug vor Öffnen der Heckklappe einige Minuten zu bewegen, andernfalls ist bei Öffnen der Heckklappe mit einem Wassereinbruch in den Kofferraum zu rechnen. 😊

Ich hab´s auch immer wieder mal obwohl meiner schon die bessere Dichtung hat und halt es wie viele andere auch: Klappe erst nur ein wenig öffnen und Wasser ablaufen lassen, dann vollständig öffnen. Ist gerade in dieser Preisklasse ägerlich aber für mich kein Grund daran Nerven zu lassen.

Gruß Fisch

Beitrag von „Lollo050968“ vom 30. September 2010 um 12:06

[Zitat von Fisch](#)

Klappe erst nur ein wenig öffnen und Wasser ablaufen lassen, dann vollständig öffnen. Ist gerade in dieser Preisklasse ägerlich aber für mich kein Grund daran Nerven zu lassen.

Gruß Fisch

Ich habe aber die elektr. Heckklappe und da ist erst ein bißchen Öffnung umständlich, ich habe aber die Schutzmappe im Kofferraum und empfindliche Sachen schiebe ich immer in Richtung Rückbank.

Bisher hielt sich aber der Wassereinbruch in vertretbaren Grenzen.

Da ist der Waasereinbruch bei unserem Cabrio schlimmer, wenn man nach/bei Regen die Seitenscheiben öffnen muß, sind linker Arm und Hosenbein immer schön nass. Aber das mit der Regenrinne geht bei Stoffdachcabrios nunmal schlecht.

Gruß

Lollo

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. September 2010 um 12:15


[Zitat von coala](#)

3.1 Bedienung, Seite 63

.....

Ihr Volkswagen-Partner hält hierzu das speziell auf den Lack Ihres Touareg abgestimmte und eigens für diesen Zweck entwickelte, hochsaugfähige und verrottungsbeständige „Regen & Segen-Microfaserrockentuch“ unter der Bestellnummer 140.043.612 zum Preis von EUR 49,99 bereit. Sollte dies ausnahmsweise nicht lagernd sein, so bestellt Ihnen Ihr Volkswagen-Vertragshändler es gerne.

Hi!

Das z.B. finde ich eine Riesen Frechheit. Da will man auf Grund unfähiger Konstruktionen auch noch Profit machen. Dieses Tuch für 49 Euro ist der absolute Wucher! Da kaufe ich doch lieber einen normalen Saugfähigen für 5 Euro. Wie gesagt ich finde diese Antwort als absolute Frechheit! 

LG
Manu

Beitrag von „Lollo050968“ vom 30. September 2010 um 12:35

Manu,

coala hat vergessen seinen Bericht mit Satiremodus an, bzw. aus zu kennzeichnen.



Gruß

Lollo

Beitrag von „dummytest“ vom 30. September 2010 um 14:26

[Zitat von coala](#)

3.1 Bedienung, Seite 63

Heckklappe oder Heckscheibe öffnen (Ergänzung Sonderausstattungen)

[OT]na also, das ist gar keine Macke, das ist ein Feature:D[/OT]

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. September 2010 um 15:44

JA, aber zutrauen würde ich Volkswagen das ganze 😄

LG
Manu

Beitrag von „Dimitri-Turbo“ vom 1. Dezember 2010 um 16:38

Ich habe auch ein dusche bei meine T **aber** jetzt (im WINTER) habe ich eine andern problem.....



Hier in Holland is jetzt auf moment -7 grad und ich können die heckklappe / kofferraum nicht offen 🤪 erst ist fest 'gefroren' (eis) ist das normal? was können ich hier an verändern?

Danke und grüsse, Dimitri

Beitrag von „Arndt“ vom 1. Dezember 2010 um 16:55

[Zitat von Dimitri-Turbo](#)

Hier in Holland is jetzt auf moment -7 grad und ich können die heckklappe / kofferraum nicht offen 🤪 erst ist fest 'gefroren' (eis) ist das normal? was können ich hier an verändern?

Danke und grüsse, Dimitri


Hi Dimitri,

schmier mal die Dichtung der Heckklappe mit Talkum ein. Das sollte ein festfrieren zukünftig vermeiden.

Öffnen wirst Du die Klappe wohl erst können, wenn Du den Wagen zwischendurch mal ins warme gestellt hast.

P.S. Hier ist es auch gerade -7°C.

Beitrag von „Dimitri-Turbo“ vom 1. Dezember 2010 um 17:43

Danke Arndt für die tip 

Morgen suche ich hier für Talkum.... brauchen sie das nicht auch für baby's?

Ich habe meine T jetzt für 5 Monate ohne Probleme (und 10.000km weiter)... auto fährt 