

# Handy Akku in Mittelarmlehne Adapter wird nicht geladen

**Beitrag von „BerndWa“ vom 2. Februar 2011 um 08:10**

Hallo , seit einiger Zeit wird mein Handy - nach Einsetzen in den Adapter in der Mittelarmlehne nicht mehr geladen. Dieser Hinweis wird auch im Display des Handys angezeigt.

Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ?

Vielen Dank für eine kurze Rückinfo

Bernd 😊

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 2. Februar 2011 um 09:24**

Hast Du schon die Kontakte in der Schale und am Handy gereinigt?

---

**Beitrag von „BerndWa“ vom 2. Februar 2011 um 12:22**

Danke für Tip - Kontakt habe ich bereits gesäubert - ohne Erfolg.  
Ist das Handy in den Adapter eingelegt - entlädt sich der Akku langsam bis auf 0. Während der Fahrt ist das Handy betriebsbereit und funktioniert.  
Gibt es vielleicht eine Sicherung für die Stromversorgung im Adapter ?

Vielen Dank für Rückinfos

Grüße Bernd 😊

---

## **Beitrag von „Wiener“ vom 3. Februar 2011 um 13:03**

Auch ich hatte Probleme, und zwar mit einem Nokia 6230, sowohl bezüglich Ladung als auch Verbindungsaufbau. Nach langem Suchen stellte sich heraus, dass lediglich der SIM schadhaft war, obwohl beim normalen Gebrauch des Handys (ohne FSE) alles klappte. SIM getauscht, und alles funktionierte wieder.

Grüße aus Wien

Wiener