

Temperaturfühler defekt?

Beitrag von „schepi2012“ vom 15. Februar 2011 um 11:28

Moin Moin,
habe bei meinem Dicken neuerdings folgendes bemerkt:

Die Nadel der Kühlwassertemperatur fällt und steigt ständig. Sie geht kurzzeitig auf 90° und fällt wieder auf 0°. Dann steigt sie wieder fällt sie wieder...

Hat einer von euren Dicken schon mal das gleiche Problem? Was könnte der Fehler sein??

LG Gabi

Beitrag von „coala“ vom 15. Februar 2011 um 12:12

Hallo Gabi,

an einen defekten Temperatursensor glaube ich eher nicht, das hätte auch noch andere Auswirkungen (u.a. einen Eintrag im Fehlerspeicher a la "...xxxx sporadisch" zur Folge. Das solltest du beim 😊 in jedem Fall mal auslesen lassen), da nur für das Anzeigeeinstrument alleine kein extra Sensor benutzt wird, sondern die Daten der Kühlwassertemperatur auch für andere Steuergeräte genutzt werden.

Eher wird das wohl am Instrument selber liegen, bzw. an dessen Ansteuerung.

Grüße
Robert