

Vibrieren beim Beschleunigen

Beitrag von „isirider“ vom 5. April 2011 um 14:27

Hi, ich habe noch nicht viel von mir hören lassen, denn bisher war am T alles ok.

Nun habe ich ein vibrieren ab 160km/h beim Beschleunigen und das wird dann so stark, daß die Außenspiegel wackeln, ab 180 kommen Beschleunigungsaussetzter dazu, sodaß man lieber gar nicht weiterfahren will, ich denke die Reifen kann ich ausschließen, wegen den Aussetzten beim Beschleunigen.

Was bleibt denn da noch ? Antriebswelle ? Verteilergetriebe ? Was echt komisch ist, sind diese Schubauszetter, das ist sehr komisch. Der Motor läuft dabei gewohnt rund, aber bei 190 ist dann auch Schluß, Vibrieren und Aussetzer lassen nicht mehr zu. Hab etwas Angst 😊 Hat jmd ne Idee ? Ich werde erstmal die Reifen trotzdem checken lassen und wenns daran nicht liegt gehts zum 😊 *** Link entfernt ***

Beitrag von „isirider“ vom 10. April 2011 um 10:42

Die Vorderreifen waren unwuchtig und die Hinterreifen innen abgefahren. Das Problem, inkl. Schubauszetter ab 180km/h sind passé. Das die Auswirkungen so extrem sein können, war bis dato nicht bewußt. Also, achtet auf Eure Schlappen 😊