

# Lambdasonde Defekt?????

**Beitrag von „vi2007“ vom 20. Juni 2011 um 19:56**

Hallo Leute,

bin ein Neuling in Sachen Touareg.

Habe vor kurzem mir ein Zugelegt, doch er zeigt mir jetzt eine Störung im Abgassystem.

Habe schon auslesen lassen und der FOH meinte, dass die Lambdasonden in Bank 3, 4 defekt sein können.

Vielleicht weiß ja einer von euch welche Lambdasonden er meint und wo sie genau sitzen????? (dass die Lambdasonden vier Stück vor dem Kat und 4 Stück nach dem Kat sitzen, weiß ich schon, aber was ist BANK 3 4)

Habe übrigens ein Touareg W12 Baujahr Anfang 2006 ca. 100.000 km runter.

Außerdem wollte ich nochmal den Fehler bei BOSCH Service auslesen lassen um mehr zu erfahren.

Der Typ konnte aber nichts machen, da er keinen Zugriff aufs Steuergerät hatte. Komisch 🤔

Bei ihm kam nur ein kurzer Fehler auf, wo die Luftfederung erwähnt wurde. Dann hat er mich setsam angeschaut und gemeint ich müsste aufpassen, damit die Luftfederung nicht kaputt geht. Auf Nachfrage, was er genau meint und wie ich aufpassen müsste, sagte er das es im Handbuch steht!!!!

Jetzt wollte ich fragen, was kann man bei der Luftfederung falsch machen und beim Parken soll er dann abgelassen werden oder wie???????

Danke euch schon im Voraus für euer Antworten.

mfg

---

**Beitrag von „FrankV.“ vom 22. August 2014 um 20:59**

Hallo,

ich habe ein anderes Problem.

Ich habe bei meinem Touareg R5 Bj. 09.2006 128KW TDI einen Rußparticelfilter nachrüsten lassen.

Das war anscheinend noch der letzte seiner Art ohne DPF.

Der Mitarbeiter sagte mir das man bei der Nachrüstung bei über 5 Jahre alten Autos eigentlich auch

die Lambdasonde erneuern sollte, dies wollte ich jetzt nachholen und habe mir eine bei Autoteile 24 bestellt.

Ich habe nur ein Problem ich kann das Teil nicht finden??? selbst ein bekannter Automechaniker ist ratlos.

In der originalen Auspuffanlage war keine Sonde drin, dort gab es nur ein Vor und ein Nachkat.!!?

Hat jemand eine Ahnung ob das sein kann das dieses Modell über keine Lambdasonde verfügt, oder

ist das Teil einfach nur gut versteckt.

Bin mal gespannt ob das bekannt ist.

Viele Grüße - Frank