

# Freisprecheinrichtung Nokia 6310i geht nicht mehr !!!!

**Beitrag von „Andyscar“ vom 12. August 2011 um 16:55**

Hallo an alle 😊

Die Freisprecheinrichtung hat sich plötzlich verabschiedet.

Nach dem Auslesen beim VW-Händler stand die Meldung "Sende und Empfangseinheit für Telefon kein Singnal,Fehler 0517).

Das Telefon ist es nicht da ich ein Nagelneues habe.

Kann mir eventuell jemand helfen,da VW gleich das Steuergerät tauschen will:(

Gruß Andyscar

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 12. August 2011 um 18:57**

Hallo,

den Stecker von dem FSE-Steuergerät abstecken und wieder drauf, dann sollte es wieder gehen.

---

**Beitrag von „Andyscar“ vom 13. August 2011 um 04:04**

Hallo

Danke für den Tipp ich werde dies probieren.

Das Gerät befindet sich doch unter dem Beifahrersitz,oder?

Andy

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 13. August 2011 um 11:49**

Ja genau unter dem Beifahrersitz.

---

### **Beitrag von „Andyscar“ vom 13. August 2011 um 14:19**

Hallo nochmals 🙄

Ich habe das verdammte Steuergerät gesucht und nicht gefunden, leider benötige ich eine genaue Lagebeschreibung bei der ganzen Elektrik unter dem Sitz.

Bitte um Hilfe, Danke vorab da ich keinen Fehler machen will.

Auf dem Handy kommt „keine Ladung,“

Andy 🙄

---

### **Beitrag von „coala“ vom 13. August 2011 um 15:05**

Servus,

falls es beschriftet - und zu lesen - ist(?), es müsste das Steuergerät J526 sein. Wenn du von oben in Fahrtrichtung/normaler Sitzposition drauf schaust, sollte es das Stg. vorne links sein.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 13. August 2011 um 18:49**

Und "NOKIA" sollte auch auf dem Aufkleber stehen.