

# Abgas Werkstatt Drucksensor2

**Beitrag von „Trixi2“ vom 17. August 2011 um 08:29**

HalloTF, habe nun alle alten Berichte gelesen Probleme hatten ja schon einige nur Lösungen sind kaum enthalten. Abgas Werkstatt kommt häufiger im Display zweimal Auslesen keine Fehler im Speicher, gestern mit laufendem Motor auslesen lassen, nun kommt Drucksensor2 für Abgas-G451. Nach Reperaturanleitung kommt vom Partikelfilter bis zum Sensor sind Dichtheitsgeprüft, kann nur mit Motorausbau behoben werden, gibts da noch nee andere Lösung? Warnleuchte ist ja gelb kann ich so auch weiterfahren? oder wer weiss was passiert. V10 BJ 05/2005 94Tkm bei 92Tkm wurde die Aschebeladung mit jeweils 131g ausgelesen. gruß reinhold

---

**Beitrag von „EzioS“ vom 17. August 2011 um 10:38**

Völliger Zufall, das klingt aber sehr ähnlich.....[LINK](#)



**Beitrag von „dieseldriver“ vom 22. November 2012 um 15:25**

[Zitat von Trixi2](#)

HalloTF, habe nun alle alten Berichte gelesen Probleme hatten ja schon einige nur Lösungen sind kaum enthalten. Abgas Werkstatt kommt häufiger im Display zweimal Auslesen keine Fehler im Speicher, gestern mit laufendem Motor auslesen lassen, nun kommt Drucksensor2 für Abgas-G451. Nach Reperaturanleitung kommt vom Partikelfilter bis zum Sensor sind Dichtheitsgeprüft, kann nur mit Motorausbau behoben werden, gibts da noch nee andere Lösung?

Warnleuchte ist ja gelb kann ich so auch weiterfahren? oder wer weiss was passiert. V10

BJ 05/2005 94Tkm bei 92Tkm wurde die Aschebeladung mit jeweils 131g ausgelesen.  
gruß reinhold

Hallo Reinhold,

ist schon etwas länger her, aber kannst du uns bitte kurz berichten ob und wenn ja wie das Problem gelöst wurde.

Danke + Gruß  
Dieter

---

### **Beitrag von „thombaum“ vom 3. Dezember 2012 um 14:22**

Hallo,

hatte auch diesen Fehler.

In der Werkstatt meines Vertrauens wurde auch ein fehlerhaftes Signal vom Drucksensor2 festgestellt. Vermutung war: Partikelfilter verstopft wegen zu viel Kurzstrecke.

Lösung: mehrmals eine Bergstrecke bei uns (ca. 2km) im 3.Gang bei 4000U/min hochfahren.

Ergebnis: Abgasanlage freigepustet, Fehler behoben!

Seit 2 Wochen keine Probleme mehr.

Gruß  
Thomas