

Glühkerze OBd Warnleucht

Beitrag von „cipao“ vom 27. November 2011 um 16:46

Hallo,

bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Fahre einen Touareg R2,5TDI BPE Motorcode EZ 03/2006. Bei mir leuchtet die OBd Warnleuchte.

Fehlercode ist 3x P0671 Glühkerze 1 . Hab die eine Glühkerze(Glühkerze ganz vorne am Kühlerseite) gewechselt doch die Fehlermeldung kommt nach einem Tag wieder. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?

Danke