

RNS 850 - Musik-CD's rippen geht doch ...

Beitrag von „Zed“ vom 6. Januar 2012 um 15:25

... muss aber erst freigeschaltet werden.

Voraussetzung ist die Freischaltung des Hidden - "Green" - Menü per VCDS. Dazu im StG 5F unter "Anpassung - 10" im Kanal 6 den Wert von "0" auf "1" setzen. Nach dem Speichern der Codierung gelangt man über das gleichzeitige Drücken von "Setup" + "Car" in das Green Menü. dort unter --> diagnose --> settings --> import multimedia den Wert auf [Copy/Ripping] 4/4 setzen. Nach einem Reset des RNS - gleichzeitiges Drücken von "Phone" + "Climate" + Drehknopf + "Nav" + "Traffic" wird auch bei eingelegter Musik-CD eine Importieren-Schaltfläche angezeigt.

Die zu rippenden Titel werden brav in die Mediathek einsortiert, naürlich werden keine Cover importiert (woher auch).



CU
Zed

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 6. Januar 2012 um 15:58

Hallo,

wo geht ein Fenster auf?

Hab die Einstellung bei mir zwar aktiv, aber wenn ich ne CD einlege, passiert nix. Unter EXTRA finde ich nur "Aufnehmen", dort kann man dann die Musik auswählen, die kopiert werden soll, dies dauert allerdings solange, wie das jeweilige Lied ist.

Beitrag von „Zed“ vom 6. Januar 2012 um 21:19

ähem ...

vt. habe ich mich unglücklich ausgedrückt: Im Menü "Extras" steht an dieser Stelle "aufnehmen", während es ansonsten "importieren" heisst. Sofern die eingelegte CD über CD_Text verfügt, werden beim "Import-Vorgang" auch die entsprechenden Titelinformationen mit übernommen. Ob das RNS nun aufnimmt oder rippt, ließe sich erst sagen, wenn man mal einen Blick ins Dateisystem der HDD werfen könnte. Ich konnte jedenfalls alle Titel einer CD anwählen und auch "ripen". Dauert allerdings sehr lang.

CU

Zed

Beitrag von „Franks“ vom 6. Januar 2012 um 21:42

Es mag hier keine allgemeingültige Definition geben, aber ‚ripen‘ heißt ja normalerweise, dass die Daten direkt digital ausgelesen und in die Zielformat gespeichert werden. Bei einer ‚Aufnahme‘ laufen sie über die D/A Wandler, werden also in ein analoges Musiksignal umgewandelt und dann erst aufgenommen (und wieder digitalisiert). Das bedeutet dann auch, dass ‚ripen‘ wesentlich schneller geht als ‚aufnehmen‘, da ja eine Aufnahme nur mit der Abspielgeschwindigkeit des Musikstücks erfolgt.

Am Dateisystem oder Dateiformat der Zielformat kann man auf den ersten Blick nicht erkennen, ob gerippt oder aufgenommen wurde.

Gruß, Frank

P.S.: eventuell ist es rechtlich etwas unverfänglicher, eine CD nur aufzunehmen statt zu rippen?

Beitrag von „Zed“ vom 6. Januar 2012 um 21:49

Zitat

P.S.: eventuell ist es rechtlich etwas unverfänglicher, eine CD nur aufzunehmen statt zu rippen?

Das war eines der Hauptargumente in den Streitereien vor ein paar Jahren, als darum gezankt wurde, ob man ein sog. Recht auf eine Privatkopie hat oder nicht. Der Umweg über die Aufnahme war jedenfalls ein Schlupfloch. Früher war das die einzige Option, z.B. Itunes Stücke in mp3 zu konvertieren. Inzwischen geht das aus Ttunes direkt.

Zitat

da ja eine Aufnahme nur mit der Abspielgeschwindigkeit des Musikstücks erfolgt.

Es gibt Software, die da etwas nachhilft: Tunebite zum Beispiel. Der Titel wird mit mehrfacher Geschwindigkeit abgespielt, damit die "Aufnahme" nicht so lange dauert.

CU

Zed

Beitrag von „normann“ vom 17. Januar 2012 um 17:34

Hallo Zed,

kannst Du das bitte noch mal für mich etwas leichter nachvollziehbar aufschreiben, wie man dieses Option freischalten kann?

Danke + LG

Beitrag von „Zed“ vom 17. Januar 2012 um 19:54

hi,

gerne, auch wenns in #1 eigentlich schon drinne steht 😊

1. HEX+CAN-USB-Adapter im Dicken einstecken
2. VCDS-Software starten
3. Stg 5F anwählen --> "Anpassung - 10" im Kanal 6 den Wert von "0" auf "1" setzen. Codierung speichern.
4. Jetzt geht's am / im RNS weiter: Radio anwählen; gleichzeitiges Drücken von "Setup" + "Car", wobei "Setup" etwas früher als "gleichzeitig" drücken.
5. Der Bildschirm wird dunkel, das "Green Menu" geladen.

6. Mit dem Drehknop --> diagnose --> settings anwählen
7. Unter --> import multimedia den Wert auf [Copy/Ripping] 4/4 setzen.
8. Reset des RNS - gleichzeitiges Drücken von "Phone" + "Climate" + Drehknopf + "Nav" + "Traffic"
9. Fertsch

Wird dann eine Audio-CD eingelegt, erscheint unter "Extras" die Schaltfläche "Aufnehmen". Während ich oben schrub, dass CD-Text erkannt wird, vermute ich inzwischen, dass es eine eigene Datenbank gibt, da im Green Menu Hinweise auf die Gracenote - DB vorhanden sind.

CU
Zed

Beitrag von „dandy07“ vom 25. Mai 2012 um 14:29

Hallo Zed,

mit welcher Version von VCDS bist du denn in das Steuergerät 5F gekommen? Bei mir kommt immer die Fehlermeldung, dass das Steuergerät nicht geöffnet werden kann. Ich hatte die aktuelle 11.11.3 verwendet. (RNS 850 ist natürlich vorhanden).

Beitrag von „Zed“ vom 25. Mai 2012 um 15:05

hi,

mit der im Januar aktuellen Version, ich glaube das war damals die 11.11.0. Da ich meinen Rechner inzwischen mal neu aufgesetzt habe nach Festplattentausch kann ich das auch nicht weiter nachvollziehen. soweit ich das erinnere, war es überhaupt kein Problem, auf das StG 5F zuzugreifen.

Wird es denn in der Verbauliste angezeigt?

Gruß
Götz

Beitrag von „kaschtler1a“ vom 25. Mai 2012 um 15:43

Mit der Version 11.11.1 funktioniert es auch noch, seit Version 11.11.3 kommunizieren bei mir auch einige Steuergeräte nicht mehr mit der Software.

Beitrag von „Zed“ vom 25. Mai 2012 um 17:02

ich werd#s mal probieren.

[raimund](#): Hast Du die 11.11.0. noch?

Gruß
Götz

Beitrag von „dandy07“ vom 27. Mai 2012 um 11:05

In der Verbauliste steht das 5F drin. Das es keine Fehler gibt sehe ich auch. Jedoch kann es nicht mit der 11.11.3 geöffnet werden.

Kann jemand die 11.11.0(1) zur Verfügung stellen?

Beitrag von „Zed“ vom 29. Mai 2012 um 23:47

moinsen,

ich habe es gerade ausprobiert: Ich komme mit der 11.11.3 (auch) in das 5F und kann auch alle Einstellungen vornehmen. Post doch Dein Problem mal im VCDS-Forum (<http://www.vagcomforum.de>)

CU
Götz

P.S: Was für ein Interface nutzt Du denn? Rosstech oder ein anderes? Bei letzteren kann es sein, dass es Zicken gibt.

Beitrag von „dandy07“ vom 30. Mai 2012 um 08:39

Hallo Götz,

ich nutze das Interface von Auto-Intern. Mit 11.11.1 (die ich mittlerweile habe) und der englischen 11.11.2 gibt es bei mir keine Probleme - mit 11.11.3 schon.

Die 5F-Steuergeräte scheinen auch unterschiedlich zu reagieren bzw. unterschiedliche Features zu haben. So kann ich zum Bsp. das Thema mit der Öltemperatur auch nicht aktivieren - "out of Range" kommt dort als Fehler.

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2012 um 08:53

[Zitat von dandy07](#)

[...] Die 5F-Steuergeräte scheinen auch unterschiedlich zu reagieren bzw. unterschiedliche Features zu haben. So kann ich zum Bsp. das Thema mit der Öltemperatur auch nicht aktivieren - "out of Range" kommt dort als Fehler.

Servus Daniel,

scheint tatsächlich (zumindest in diesem Fall) abhängig von der verbauten Hardware, bzw. eingesetzten Firmware zu sein. Funktioniert bei meinem Fahrzeug ebenfalls nicht - bei anderen dagegen schon. Und die deutsche 11.11.3 macht bei mir auch sporadisch gewisse Zicken.

Grüße
Robert

Beitrag von „Zed“ vom 30. Mai 2012 um 10:20

Zitat von dandy07

. So kann ich zum Bsp. das Thema mit der Öltemperatur auch nicht aktivieren - "out of Range" kommt dort als Fehler.

moin,

die Aktivierung der Öltemperaturanzeige klappt ohnehin nur bis MJ 2010.

CU
Götz

Beitrag von „RuFF“ vom 23. Juni 2016 um 20:37

Zitat von Zed

hi,

gerne, auch wenns in #1 eigentlich schon drinne steht 😊

1. HEX+CAN-USB-Adapter im Dicken einstecken
2. VCDS-Software starten
3. Stg 5F anwählen --> "Anpassung - 10" im Kanal 6 den Wert von "0" auf "1" setzen. Codierung speichern.
4. Jetzt geht's am / im RNS weiter: Radio anwählen; gleichzeitiges Drücken von "Setup" + "Car", wobei "Setup" etwas früher als "gleichzeitig" drücken.
5. Der Bildschirm wird dunkel, das "Green Menu" geladen.
6. Mit dem Drehknopf --> diagnose --> settings anwählen
7. Unter --> import multimedia den Wert auf [Copy/Ripping] 4/4 setzen.
8. Reset des RNS - gleichzeitiges Drücken von "Phone" + "Climate" + Drehknopf + "Nav" + "Traffic"
9. Fertsch

Wird dann eine Audio-CD eingelegt, erscheint unter "Extras" die Schaltfläche "Aufnehmen". Während ich oben schrub, dass CD-Text erkannt wird, vermute ich inzwischen, dass es eine eigene Datenbank gibt, da im Green Menu Hinweise auf die Gracenote - DB vorhanden sind.

CU
Zed

Alles anzeigen

Hallo.

Bin schon die ganze Zeit am tüffeln. Versuche dvd oder sogesagt Video in motion zu aktivieren. Habe das hidden menü aktiviert. Frage an Sie. Kann man über hidden menü dieses machen,vielleicht kennen Sie sich ja aus?

Beitrag von „Zed“ vom 23. Juni 2016 um 21:00

moin,

Dazu gibt es ne Menge Anleitungen im Netz. Da ich das für gefährlich halte, werde ich selbst keine genaueren Anleitungen posten. Das habe ich auch so in der Sammlung von VCDS-Codes erklärt, die hier zum DL bereit steht.

Technisch ist es nichts weiter als die Geschwindigkeitssperre heraufzusetzen. Werkseitig ist das auf 15 km/h eingestellt ä, dann schaltet die SW ab.

Zudem benötigt man einen Zugriffscode, der fahrzeugspezifisch ist. Es gibt Webseiten, die beides machen: den Zugriffscode generieren u. die Anleitung bereitstellen. Google mal nach "VIM" und "MMI 3G". Das sind Anleitungen für Audi, funzt aber auch beim Dicken.

CU
Zed

Beitrag von „RuFF“ vom 23. Juni 2016 um 21:23

[Zitat von Zed](#)

moin,

Dazu gibt es ne Menge Anleitungen im Netz. Da ich das für gefährlich halte, werde ich selbst keine genaueren Anleitungen posten. Das habe ich auch so in der Sammlung von

VCDS-Codes erklärt, die hier zum DL bereit steht.

Technisch ist es nichts weiter als die Geschwindigkeitssperre heraufzusetzen. Werkseitig ist das auf 15 km/h eingestellt ä, dann schaltet die SW ab.

Zudem benötigt man einen Zugriffscode, der fahrzeugspezifisch ist. Es gibt Webseiten, die beides machen: den Zugriffscode generieren u. die Anleitung bereitstellen. Google mal nach "VIM" und "MMI 3G". Das sind Anleitungen für Audi, funzt aber auch beim Dicken.

CU
Zed

Kannst du das denn mit vcds Programm einstellen suche jemanden der mir das machen kann. Möchte auch nicht im hidden menü herumspielen.

Beitrag von „Zed“ vom 23. Juni 2016 um 22:55

hi,

schau Dir mal die Liste hier an: [klick !](#) Da findest Du in Deiner Nähe sicher einen Touareg-Freund, der Dir hilft.

CU

Beitrag von „RuFF“ vom 24. Juni 2016 um 18:47

Hallo T-F!

Hat jemand von euch schon mal sowas gesehen oder hat eine Ahnung wie man sowas Einstellt?

<https://www.youtube.com/watch?v=ce3jW6kzPYk>

Android auf dem RNS 850

MfG RuFF

Beitrag von „betonmass“ vom 26. Juni 2016 um 20:59

Das ist ein Radio aus dem Zubehör. Kein Original!