

Linkes Rücklicht ohne Funktion

Beitrag von „erik“ vom 3. März 2012 um 11:49

Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, vielleicht kann mir ja einer helfen:

Nachdem mein Auto letzte Woche in der Werkstatt war und das Birnchen zum linken Rückfahrscheinwerfer gewechselt wurde funktioniert nun mein ganze Rücklicht nicht mehr. Also das in der Heckklappe und das in der Karosserie. Die Sicherung Nr. 15 hab ich schon gecheckt, ist ok, aber hinten kommt auch keine Spannung an.

Wäre für Lösungsvorschläge dankbar.

Gruß Erik

Beitrag von „juma“ vom 3. März 2012 um 11:58

Servus,

[Zitat von erik](#)

[...]Nachdem mein Auto letzte Woche in der Werkstatt war und das Birnchen zum linken Rückfahrscheinwerfer gewechselt wurde [...]

Wäre für Lösungsvorschläge dankbar.



zur Werkstatt fahren und abstellen lassen...weshalb Gedanken daran verschwenden?

Beitrag von „erik“ vom 3. März 2012 um 16:02

könnte ja sein das es nur ne Kleinigkeit ist dann hätte ich mir den weiten Weg gespart.

Update: hab jetzt gemerkt das Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht komplett nicht gehen.

Werd dann also doch mal zur Werkstatt müssen wenn keiner was weiß.