

Wenn es regnet sehe ich in den Aussenspiegel nichts mehr....

Beitrag von „alecwatts“ vom 24. April 2012 um 20:27

Hallo Zusammen

Ich fahre seit letzten Oktober einen Touareg II und hab da ein Problem - Wenn es regnet, und ich über 70km/h fahre fließt das Wasser nicht mehr an der Säule weg sondern über die Säule direkt auf mein linkes Fahrerfenster, und somit sehe ich nur noch ganz schlecht, verschwommen, in den Spiegel...

Mein Garagist hat noch nie davon gehört, würde mich wundern, ob ihr auch schon mal so etwas erlebt habt? Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann?

Hier auch noch ein Bild davon, wenn es mal regnet... wenn es so richtig schön fließt sieht man fast nichts mehr klar....geschweige wenn es auch noch dunkel ist...

Danke für eure Hilfe

Beitrag von „Bernd S“ vom 24. April 2012 um 22:48

Hm. Dazu fällt mir eigentlich nur eine Lösung ein....

Du könntest mal probieren, die Seitenscheibe mit Rain-X oder einer ähnlichen Versiegelung zu behandeln....

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. April 2012 um 20:41

[Zitat von alecwatts](#)

Ich fahre seit letzten Oktober einen Touareg II ...

Hallo alecwatts,

herzlich willkommen hier im Forum und falls das Bild von deinem Dicken ist, dann fährst du einen TI GP. Das Problem ist sicherlich ärgerlich, aber durchaus nichts ungewöhnliches und mit einer Beschichtung zu mildern 🙄

Grüße von Stephan 🙄