

Standheizung und Hifi nachrüsten

Beitrag von „henryeven“ vom 23. Mai 2012 um 10:38

Hallo zusammen!

Habe meinen Touareg 2 Bj 2011 als Vorfühswagen erstanden und bin auch wirklich zufrieden was Auto, Motor, Flair etc betrifft.

Mir fehlen eigentlich nur 2 Komponenten.

Einerseits hätte ich gerne eine Standheizung. Wie wird die integriert?

Welche könnte man empfehlen und was kostet das?

Andererseits ist das Standard Sound System mit Navi ja echt ein Witz.

Da macht Musik hören wirklich keinen Spaß. Alles klingt dumpf, keine Bässe. Wie früher bei meinem Golf.

Was kann man da machen? Ich will ja das Navi drin lassen.

Einfach neue Boxen + Subwoofer.

Es müßten doch noch mehr Touareg II Besitzer mit dem Sound unzufrieden sein....

Falls ihr Ideen oder Lösungen habt, dann meldet Euch doch mal!

Vielen Dank

Henry

Beitrag von „Zed“ vom 23. Mai 2012 um 12:02

[Zitat von henryeven](#)

...Einerseits hätte ich gerne eine Standheizung. Wie wird die integriert?

Welche könnte man empfehlen und was kostet das? ...

moinsen,

wenn Dein Dicker eine 4-Zonen-Klima-Automatik hat (regelbare Temperatur im Fond), dann ist alles an Board, was man braucht: Der Diesel-Zuheizer von Ebersbacher. Zu erkennen auch am Typschild in der B-Säule Fahrerseite. Dann lässt sich die Standheizung per VCDS "freischalten". Hast Du ein RNS 850?

alles andere dürfte sehr teuer werden.

CU
Götz

Beitrag von „Sittingbull“ vom 23. Mai 2012 um 13:19

Hallo Henry,

herzlich willkommen hier im Forum - solltest du "nur" eine 2-Zonen-Klima haben, hat der TII einen elektrisch betriebenen Zuheizter, welcher nicht zur Standheizung aufgerüstet werden kann 😊

und wegen einer Umrüstung der Lautsprecher im aktuellen Dicken hat hier noch kein User berichtet - wende dich doch mal an den Fachhandel und berichte uns wieder 😊👍

Grüße von Stephan 📧

Beitrag von „Pollibus“ vom 23. Mai 2012 um 13:57

Da muss ich korrigieren:

User Rilke1999 aus München hat da audiotekhnisch schon was sehr aufwendiges gemacht. Ich wollte mir das mal anschauen, bin aber leider nie dazu gekommen.

Vielleicht kann man den mal anschreiben. Thread dazu:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...4694#post214694>

Zur Standheizung ist alles gesagt: Momentan nur bei der 4 Zonen Klimaanlage. Eine echte Nachrüstung bietet scheinbar (noch) niemand an. Eine aktuelle Antwort von Eberspärcher & Webasto wäre aber mal interessant, Email hab ich grade mal rausgeschickt.

Beitrag von „henryeven“ vom 23. Mai 2012 um 16:47

Ja, habe ein RNS 850. Was könnte es da für eine Lösung für die Audio Anlage geben?
Hinten habe ich kein Klima. Das wäre eigentlich auch unnötig gewesen.. Aber nach den Infos jetzt...
Grüße

Henry

Beitrag von „Zed“ vom 24. Mai 2012 um 16:24

[Zitat von henryeven](#)

Ja, habe ein RNS 850...

Meine Frage zielte auf das "Nachrüsten per VCDS" ab, weil sich dann im Klima-Menü des RNS 850 die Timerfunktion nutzen lässt.

CU
Götz

Beitrag von „Volleybaer“ vom 19. Juni 2012 um 07:05

Ein fröhliches Guten Morgen in die Runde der Profis:),

da ich aktuell unter Zeitdruck nach einem Neuen schaue, interessiert mich dieses Thema der Nachrüstung der Standheizung brennend:

1. Kam bei der gestellten Anfrage schon eine Antwort von Webasto?
2. wer kann mir denn mal kurz erläutern, was es bedeutet (vorausgesetzt es ist eine 4 Zonenklimaanlage drin), per VCDS die Standheizung freizuschalten, Aufwand und Kosten, etc.

vorab vielen Dank und Grüße:)

Beitrag von „juma“ vom 19. Juni 2012 um 09:20

Servus,

[Zitat von Volleybaer](#)

[...]

2. wer kann mir denn mal kurz erläutern, was es bedeutet (vorausgesetzt es ist eine 4 Zonenklimaanlage drin), per VCDS die Standheizung freizuschalten, Aufwand und Kosten, etc.[...]

das Forum 


Thema wurde bereits ausgiebigst behandelt



Beitrag von „Zed“ vom 19. Juni 2012 um 09:26

moin, moin,

zu Deiner 2. Frage:

Der Aufwand, mittels des VCDS-Interface die Standheizung freizuschalten, ist überschaubar. Das teuerste daran dürfte die Bierkiste für den freundlichen TF sein ...  Das Interface wird in den Diagnosestecker links unterhalb der Lenksäule eingesteckt:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Bildquelle: National OBD Clearinghouse

Das Bild ist zwar vom T1, beim TII siehst aber fast genauso aus. Die Aktivierung per Software dauert nur ein paar Minuten. Also keine allzu große Sache.

CU
Götz

Edit: Uli war schneller ...

Beitrag von „henryeven“ vom 10. Juli 2012 um 08:18

So, nächsten Donnerstag ist es soweit. ACR Oldenburg machst sich Gedanken und scheint eine Lösung für meinen T2 zu haben.

Bin schon gespannt auf den Einbau und den Sound 😊

Zum Thema Standheizung scheint Bosch eine Lösung anzubieten. Das werde ich dann zum Herbst hin versuchen. Mal sehen was das kostet.

Grüße

Beitrag von „Pollibus“ vom 10. Juli 2012 um 10:19

Hi,
das wird auch langsam Zeit! Halte uns auf dem Laufenden!