

Spiegelschalter defekt!

Beitrag von „TT-Hotte“ vom 4. Juni 2012 um 18:00

Hallo, ich bin seit dem 23.05.2012 stolzer Besitzer eines T1 V6 3.0 TDI und habe "Gott Sei Dank" nur ein kleines Problem. Der Schalter der Spiegelverstellung in der Mittelkonsole ist ausgeleiert und schreit nach einem Austausch. Jetzt konnte ich einen fast ungebrauchten erwerben und will diesen auch selbst einbauen. Hat jemand Erfahrungswerte? Wie bekomme ich das Teil gewechselt? Danke für die schnellen Antworten im vorraus! TT-Hotte

Beitrag von „macko“ vom 4. Juni 2012 um 20:09

Hi,
Schalter ist von hinten (sprich unten) geklipst, Du musst praktisch alles von hinten her ausbauen.
Siehe z.B. hier:

<http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm>

Gruss
Marco

Beitrag von „Janni“ vom 17. Juni 2014 um 09:18

Moin,
kann man den Schalterknopf wechseln ohne den ganzen Schalter auszubauen?

Beitrag von „macko“ vom 17. Juni 2014 um 21:03

Hi,
würde sagen: Nein!

Gruss
Marco

Beitrag von „Janni“ vom 17. Juni 2014 um 22:45

Hm, das is plöd. Dann erspare ich mir diese Aktion.

Beitrag von „heland“ vom 18. Juni 2014 um 18:03

[Zitat von Janni](#)

Hm, das is plöd. Dann erspare ich mir diese Aktion.

Ist wirklich in 10 min. gemacht. Deckel in der Mittelkonsolenablage auf, inneren Kasten nach oben hebeln, 2 Torx20 rausschrauben und die Blenden bis zur Schaltkulisse hochhebeln. Dann bist du auch schon dran!

Viel Spaß