

Neues FSE Steuergerät & Media-In nachgerüstet - Nur Frust! Hilfe!

Beitrag von „andygerats“ vom 30. Oktober 2012 um 23:41

Hallo zusammen,

bitte helft mir - ich bin echt mit meinem Latein am Ende.

Heute morgen habe ich voller Zuversicht den Dicken zu VW in Hamburg gebracht mit einem Steuergerät passend um endlich das iPhone zu koppeln, sowie dem Media-In Adapter.

Erste Ernüchterung am Nachmittag durch Anruf von VW: Das Steuergerät scheint nicht zu funktionieren - es lässt sich nicht programmieren mit meinem RNS510.

Als ich nun eben den Wagen abgeholt habe und heimgefahren bin, habe ich natürlich gleich das Media-In getestet und die nächste Ernüchterung bekommen.

Im Menü läuft zwar alles wie es soll, aber der Ton kommt völlig verzerrt an - egal welche Audio Quelle, ob iPhone oder iPod und auch egal ob ich an den Toneinstellungen etwas verändere.

Was mach ich nur falsch? Wieso kann es nicht einfach mal funktionieren? Ich bin gerade echt einfach nur gefrustet nachdem ich mich so darauf gefreut habe, nun endlich Ruhe zu haben....

Danke für eure Unterstützung!

Beitrag von „Janni“ vom 31. Oktober 2012 um 09:18

Moin,

wenn Deine externe Audioquelle verzerrt wiedergegeben wird kann es gut sein, dass Dein Audioeingangspiegel zu hoch ist. Einfach mal den Pegel auf 0 und dann langsam lauter stellen.

Ich hoffe das war es!

Beitrag von „coala“ vom 31. Oktober 2012 um 09:33

[Zitat von Janni](#)

Moin,
wenn Deine externe Audioquelle verzerrt wiedergegeben wird kann es gut sein, dass
Dein Audioeingangspiegel zu hoch ist. [...] !

Servus Janni,

gibt es dazu nicht auch am RNS 510 in einem Menüpunkt eine Einstellung, bzw. meinst du
ohnehin die? Ich bilde mir ein, da mal was gesehen zu haben ("Audiopegel" o.ä.). Hoffentlich
verwechsle ich das jetzt nicht mit dem guten alten RNS 2 und selber nachschauen kann ich ja
nicht mehr.

Grüße
Robert

Beitrag von „Humvee“ vom 31. Oktober 2012 um 09:53

Ja da gibt es sowas, glaub das war in 3 Stufen zu schalten. Irgendwas mit Eingangssignal oder
so.

Müsste aber jetzt selbst mal nachschauen.

So, hab nachgesehen.

Setup---Medien---Aux-Lautstärke kann man einstellen auf Leise,Mittel,Laut.

Beitrag von „Arndt“ vom 31. Oktober 2012 um 10:48

Hast Du das RNS nachgerüstet? Wie ist Media-In angeschlossen?

Bei meinem ehemaligen T1 GP wurde das RNS 2 DVD auf das RNS 510 aufgerüstet. Dabei war
es nötig, dass 2 Kabel am Eingang des CD-Wechslers im Stecker RNS seitig vertauscht wurden.
Danach war der Klang wieder einwandfrei.

Beitrag von „Janni“ vom 31. Oktober 2012 um 12:00

[Robert](#) Ich würde erstmal bei dem iPod, oder wat er da dran hat, den Pegel runter regeln.
Das wär der erste Schritt.

Beitrag von „coala“ vom 31. Oktober 2012 um 12:04

[Zitat von Janni](#)

[Robert](#) Ich würde erstmal bei dem iPod, oder wat er da dran hat, den Pegel runter regeln.
Das wär der erste Schritt.

Servus,

das sehe ich - rein technisch betrachtet - genau anders rum 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „andygerats“ vom 31. Oktober 2012 um 20:11

Hey - danke für eure Antworten!

Es lag tatsächlich am AUX-In Pegel der über Setup>Media einzustellen ist. Dieses Problem wäre somit gelöst.

Bleibt leider die Geschichte mit dem neuen FSE Steuergerät. Das Bild habe ich ja unten beigefügt.

TN 3C8 035 730B wurde mir mehrfach gesagt und zugesichert, sei das korrekte.

Hat dazu noch jemand Erfahrungen und hilfreiche Tips? Kann es sein, dass VW einfach nicht die notwendigen Möglichkeiten der Codierung hat?

Beitrag von „Humvee“ vom 31. Oktober 2012 um 21:03

Hallo,

Das FSE-Steuergerät baust in ein VW-Fahrzeug mit weißer MFA (nicht Touareg) ein und codierst es, dann kannst es im T wieder einbauen.

Beitrag von „andygerats“ vom 31. Oktober 2012 um 21:12

Hey Thomas,

verstehe ich das richtig?

Das "neue" Steuergerät in einem Wagen mit weißer MFA codieren lassen vom Freundlichen und danach kann ers in den Touareg einbauen?

Dann werde ich das meinem Knilch für nächste Woche nochmal aufgeben.

Was genau die codieren müssen wissen die dann? Oder hast du da evtl. Input für mich?

Lieben Dank

Beitrag von „Humvee“ vom 31. Oktober 2012 um 21:33

Ja, genauso !

Mit dieser FSE hast du aber dann im MFA im T kein Telefonmenü mehr, nur mehr im RNS.

Kopplung muss dann vom Telefon aus erfolgen.

Die Codierung sollten sie normal dann wissen.

Beitrag von „andygerats“ vom 31. Oktober 2012 um 21:52

Vielen Dank - ich werde berichten ob es geklappt hat!

Beitrag von „andygerats“ vom 8. November 2012 um 18:55

Nabend zusammen,

ich sitze gerade bei VW und die werden es wie befürchtet nicht machen.
'Solche Sachen probieren wir hier nicht aus...'

Daher meine erneute Frage:

Muss ich es über einen anderen Wagen mit weißer MFA machen, oder kann das von jemandem mit VCDS gemacht werden?

Gibt es jemanden im Raum Hamburg der sowas machen kann?

Danke und Grüße,
Andy

Beitrag von „Humvee“ vom 8. November 2012 um 19:00

Hallo,

du musst es in einen anderen Wagen mit weißer MFA einbauen, sonst kann es nicht codiert werden.

Egal ob mit VCDS oder VW.

Such dir einen User mit VCDS der einen Golf, Passat usw. hat und der macht es dir sicher.