

Touareg I 7L individual hinten ohne Isofix

Beitrag von „käppy“ vom 16. November 2012 um 22:37

Hallo zusammen,

mein Touareg individual hat hinten kein Isofix. Wer kennt Abhilfe bzw. Nachrüstmöglichkeit?
MAHAG in München ist leider nicht in der Lage eine Auskunft dazu zu geben 🤖

Danke,
Grüsse
Jörg

Beitrag von „käppy“ vom 22. November 2012 um 15:37

Thema erledigt. Die ISOFIX-Punkte sind direkt in der Rückenlehne eingearbeitet.
Beitrag kann gelöscht werden!

Danke und Grüße
Jörg

Beitrag von „juma“ vom 22. November 2012 um 16:55

Servus,

sind die ISOFIX-Bügel jetzt vorhanden und auch erreichbar?

Wenn sie verdeckt sind, wie sind sie erreichbar?

Stell doch mal ein Bild ein, damit man sich das vorstellen kann.

Beitrag von „käppy“ vom 25. November 2012 um 13:17

Hi Uli,

hab's versucht zu fotografieren, no way.
Die Bügel sind quasi so nicht sichtbar.

Man kann sie erfühlen wenn man die Rückbank nach unten entlang streicht, am Ende sind sie dann zu ertasten....

Versuche aber Foto nachzuliefern.

Viele Grüße
Jörg

Beitrag von „seesen“ vom 18. Januar 2013 um 13:50

Hallo,

das lies mir Opa nun doch keine Ruhe.In meiner BAL für Bj. 2005 fand ich gar nichts,erst im Internet bei cybex-online ein Hinweis,dass der T serienmässig mit Halterungen auf den Plätzen vorne rechts (!) und jeweils hinten aussen ausgerüstet ist (T 2 nur hinten aussen).Aber wenn ich mir das so ansehe,befürchte ich wie Wikipedia Schäden an den Sitzen.Hat jemand Erfahrung bei öfteren Wechseln?

Gruss Harald

Beitrag von „juma“ vom 18. Januar 2013 um 15:19

Servus,

[Zitat von seesen](#)

[...]Hat jemand Erfahrung bei öfteren Wechseln?

bei fast allen Sitzherstellern sind Plastikschrützer dabei. Die werden aufgesteckt und dann gibts da auch keine Probleme.

ich habe zwar nur Stoffsitze (mag kein Leder), aber auch bei uns gibt es keinerlei Probleme und der Sitz wird spätestens alle drei Tage aus- und wieder eingebaut.
Selbiges Bild bei einem Individual-Ledergestühl eines Freundes.

Beide Fahrzeuge sind ca. 6 Jahre alt

Beitrag von „Darragh“ vom 18. Januar 2013 um 16:34

[Zitat von juma](#)

Servus,

bei fast allen Sitzherstellern sind Plastikschrützer dabei. Die werden aufgesteckt und dann gibts da auch keine Probleme. [...]

Hallo zusammen

Hier mal ein Link dazu: [KLICK](#)

Hier ist gut zu sehen, wie die Plastikschrützer unter der Rückenlehne herausragen.

Beitrag von „seesen“ vom 18. Januar 2013 um 19:30

An // 6 und 7

Herzlichen Dank! Ich mach mich morgen einmal auf die Suche zur Lösung!

Gruss Harald