

# Standheizung = zweiter Verdampfer?

**Beitrag von „thandd“ vom 23. Januar 2013 um 13:39**

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe ein Frage, auf die ich trotz vieler Diskussionen der (Nachrüstung einer) Standheizung noch keine Antwort finden konnte.

Wenn ein TII ab Werk eine Standheizung verbaut hat, hat er dann automatisch einen zweiten Verdampfer (Doppelklimaanlage)?

Hintergrund ist ein Gebrauchtwagenangebot, das zwar als Ausstattung des Fahrzeugs die Standheizung angibt, aber keine Doppelklimaanlage erwähnt.

Es kommt mir nicht auf die Bedienbarkeit hinten an (4-Zonen-Klima). Ich möchte lediglich wissen, welche Hardware verbaut ist, wenn eine Standheizung als SO geordert wurde.

Danke,  
Thomas

---

**Beitrag von „Zed“ vom 23. Januar 2013 um 15:17**

hi,

wenn eine 4-Zonen-Klima-Anlage verbaut ist, sind alle Bauteile "Standheizung" vorhanden, die sich per Software-Eingriff zu eben dieser "aufrüsten" lassen. Der Grund dafür ist der Umstand, dass der elektrische Zuheizung, der bei der 2-Zonen-Klimaanlage verbaut ist, nicht ausreichend "dimensioniert" ist, um die 4-Zonen-Klima-Anlage zu füttern.

Wenn eine Standheizung als Sonderausstattung verbaut ist, dann ist diese als Menü im RNS 850 bedienbar:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Zudem gibt es eine Funkfernbedienung und es sollte in der B-Säule Fahrerseite ein Aufkleber vorhanden sein, der auf den Zuheizung der Fa. Eberspächer hinweist. Das Eberspächer-Aggregat

nebst Anbauteilen ist "die Standheizung".

Alles klar?

CU  
Götz

---

### **Beitrag von „thandd“ vom 23. Januar 2013 um 16:21**

Nein, leider noch nicht klar:

Ich weiss eben nicht, ob eine 4-Zonen-Klima verbaut ist. Ich weiss nur, dass eine Standheizung verbaut ist. Und meine Frage lautet: ist dann automatisch ein zweiter Verdampfer im Auto. Oder gibt es auch (werksseitige) Standheizungen ohne zweiten Verdampfer?

---

### **Beitrag von „Zed“ vom 23. Januar 2013 um 16:50**

nehme ich an, weiss es aber nicht genau.

Was macht das für einen Unterschied? M.W. ist bei 4-Zonen-Klima und bei Standheizung ab Werk dieselbe Hardware verbaut mit Ausnahme des Empfängers für die FFB.

[Hier](#) findest Du mal ein Bild, was so alles dazugehört.

CU  
Götz

---

### **Beitrag von „macko“ vom 23. Januar 2013 um 18:05**

Hi,

hast Du schonmal im Konfigurator rumgespielt, ob dort die SA Standheizung die 4 Zonen Klima einschließt oder ob man diese weiterhin als Extra auswählen kann?

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „thandd“ vom 23. Januar 2013 um 18:34**

Die Auswahl der Standheizung im Konfigurator schliesst die 4-Zonen-Klimaanlage nicht ein. Man kann aber nicht lediglich die Standheizung (als einzige Sonderausstattung) auswählen. Man muss etwas dazu nehmen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die billigste ist, das Winterpaket. Dann hat man Standheizung ohne 4-Zonen-Klima. Aber vielleicht fehlt nur die Bedienungsmöglichkeit in der hinteren Mittelkonsole. Wer weiss?

Götz, Du hast natürlich recht, es macht wenig bis keinen Unterschied. Im einen Fall hat die Klimaanlage halt etwas mehr Leistung, im anderen weniger Bauteile, die kaputt gehen können.

Danke für die Informationen!

Thomas