

VCDS Codes MJ 2012 (Spiegelabsenkung, Sitzheizung, Zirp DWA etc)

Beitrag von „candylo“ vom 7. Februar 2013 um 19:38

Hallo T Rexe,

ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hilft bei der Suche nach den VCDS Codes / den VCDS Codierungen für das MJ 2012 Baumonats 09.2011 für die Beifahrerspiegelabsenkung bei R-Gang, den Zirp-Ton bei Abschliessen ZV und DWA und vielleicht noch anderen nützlichen Spielereien. Die Suche ergibt zwar einige Treffer, aber leider sind meine Steuergeräte anders aufgebaut als die dort beschriebenen.

Viele Grüße und vorab Danke 🙏

Kurt aus Berlin

Beitrag von „Zed“ vom 7. Februar 2013 um 23:11

Dann beschreib doch mal die Unterschiede zu dem HowTo, das ich [hier](#) erstellt habe. Meiner ist auch MJ 2012. Wo klemmt's ?

CU
Götz


Beitrag von „candylo“ vom 7. Februar 2013 um 23:52

[Zitat von Zed](#)

Dann beschreib doch mal die Unterschiede zu dem HowTo, das ich [hier](#) erstellt habe. Meiner ist auch MJ 2012. Wo klemmt's ?

CU
Götz

Wow. 🙌🙌 Ich bin begeistert. Nachdem ich heute nachmittag mit Notebook und Ipad, Internet und VCDS RKS gebastelt und gebastelt habe (offensichtlich habe ich mich dumm angestellt, aber ich habe alle möglichen Hinweise gefunden, aber da passten die STG Nummern und dementsprechend die Bytes und Bits nicht, ich hab dann selbst durchgeklickt und habe den Quittierton gefunden und den auch hinbekommen. Alles andere war nada.) , erkenne ich in Deinem Werk meine STG wieder und würd am liebsten gleich rausrennen und den Dicken codieren. Das ist ein tolles How-To. Ich werde morgen berichten, aber ich sehe schon, das passt wohl!!

Lieber ZED, ich danke Dir. Du bist mein Held. Gruß Kurt   for type unknown

Beitrag von „candylo“ vom 8. Februar 2013 um 18:40

🙌 Soeben alle Einstellungen vorgenommen und getestet. Eine Sache war anders bei mir. Die Codierung der Beifahrerspiegelabsenkung hat nicht so wie beschrieben funktioniert. Ich musste zusätzlich zu den genannten Bits das Bit 1 und 3 setzen um das in der Abbildung dargestellte "Häkchenbild" zu erreichen. Damit funktionierte es aber leider nicht. Dann habe ich "nur" das Bit 3 zusätzlich gehakt, damit ging es.

Ich bedanke mich bei ZED  und dem Forum. Der Thread kann zu. :biggrin:

Gruß Kurt aus Berlin

PS

Die Beifahrerspiegelabsenkung bei meinem Golf V ist deutlich stärker. Der neigt und kippt dazu. Und beides ausreichend stark.

Beitrag von „Zed“ vom 8. Februar 2013 um 18:55

Ich hörte bereits davon, dass es so nicht funktioniert. Ich werde das demnächst berichtigen.

Gruß aus Fuschl

Götz

Beitrag von „Revofreak“ vom 9. Februar 2013 um 18:10

Nene, also zed du kannst es so ins howto übernehmen!

bit 2 und 6 setzten!!

Ich habe zusätzlich im 5F Informationselektrik

das Menü Spiegel, sowie Sitzmemory vorn Aktiv codiert!

Damit laufen 2 Touaregs, sowie 2 Audi Q5 ohne Probleme!

was zu beachten ist:

der Spiegel senkt sich nur um ca. 5mm von der voreingestellten Position ab!!

Dies kann man auch nicht verändern!!

Gruß von der Jugendgruppe 😊

Beitrag von „candylo“ vom 10. Februar 2013 um 09:10

Moin, Moin,

wie auch immer es sei. Bei Meinem T2 MJ2012 Monat 09.2011 (Normalsitze manuell in Leder, kein Memory, Licht+Sicht, Winterpaket) funktioniert es nur (!) so wie im Anhang gezeigt. Die Originaleinstellung war Byte 4 Bit 4 und 7. Dann habe ich die Im HowTo gezeigte Hakenstellung eingegeben, nachdem "nur" 2 und 6 nicht funktionierte. Das Funktionierte auch nicht. Dann habe ich die 1 wieder rausgenommen. Das klappte und ergab das im Angang gezeigte Hakenbild! Ich bin mit Kaufmann Automotive GmbH (VCDS-RKS) im Gespräch, vielleicht gibt es demnächst zum STG 52 ein Label.

Viele Grüße

Kurt 😊

Beitrag von „candylo“ vom 10. Februar 2013 um 09:18

[Zitat von Revofreak](#)

Nene, also zed du kannst es so ins howto übernehmen!
bit 2 und 6 setzten!!
Ich habe zusätzlich im 5F Informationselektrik
das Menü Spiegel, sowie Sitzmemory vorn Aktiv codiert!
Damit laufen 2 Touaregs, sowie 2 Audi Q5 ohne Probleme!
was zu beachten ist:
der Spiegel senkt sich nur um ca. 5mm von der voreingestellten Position ab!!
Dies kann man auch nicht verändern!!

Gruß von der Jugendgruppe 😊

Alles anzeigen

Da wäre ich vorsichtig. Die Konfiguration des Fahrzeuges ist entscheidend, nicht der Typ.

LG
Kurt 😊

Beitrag von „Revofreak“ vom 10. Februar 2013 um 09:50

Du widersprichst dir selbst 😊
aber egal!
Hast du schon die Neueste RNS Software??
gruß

Beitrag von „candylo“ vom 10. Februar 2013 um 12:27

[Zitat von Revofreak](#)

Du widersprichst dir selbst 😊
aber egal!
Hast du schon die Neueste RNS Software??
gruß

ist das hier ein wettbewerb? warum so verschworen und geheimnisvoll? ich kann die Wahrheit vertragen ... 🙄

Beitrag von „Revofreak“ vom 10. Februar 2013 um 12:31

Warum sollte das hier ein Wettbewerb sein???
Ich habe nur eine normale Frage gestellt!!
Denn damit kann es auch zusammen hängen.
gruß

Beitrag von „candylo“ vom 10. Februar 2013 um 13:20

[Zitat von Revofreak](#)

Du widersprichst dir selbst 😏
aber egal!

Bitte, ich würde gerne den Widerspruch auch erkennen. und was heisst: "aber egal" ?

Gruß aus Berlin
Kurt

Beitrag von „Revofreak“ vom 10. Februar 2013 um 13:28

Wenn du dir deinen Text durchliest, und ihn mit deinem Screenshot vergleichst, fällt es dir auf!!
Ich will mich mit dir hier auch nicht streiten!

Beitrag von „candylo“ vom 10. Februar 2013 um 13:47

[Zitat von Revofreak](#)

Wenn du dir deinen Text durchliest, und ihn mit deinem Screenshot vergleichst, fällt es dir auf!!

Ich will mich mit dir hier auch nicht streiten!

na dann. alles gute

Beitrag von „seetal“ vom 14. August 2013 um 09:55

Hallo Zed,

ich habe heute einige deiner How To´s ausprobiert und bis auf die Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert es soweit. Dafür soweit mal Danke. 🙌🙌🙌

Was mich aber noch wirklich interessiert, ist die Geschichte mit dem Hotspot, bist du da weitergekommen bzw. hast du da weiter recherchiert?

VG Seetal

Beitrag von „Zed“ vom 14. August 2013 um 10:33

moin,

das Thema "WLAN" wird wohl bestenfalls dem TII - Facelift vorbehalten bleiben. Ich habe keine anderen Möglichkeiten mehr gefunden. Da tut sich nix, leider.

CU

Götz