

probleme beim umbau von lederaustattung

Beitrag von „derwerbedesigner“ vom 17. März 2013 um 12:48

Hallo wollte meinem treg bj 2004 ne neue leder austattung goennen .. meine war grau wollte ich nimmer.. also ne beige nappa gekauft online . Angekommen siehr toll aus etc . Eingebaut und schon das problem sitzheizung ist dauerwarm .. wir nachgeschaut was ist und da der erste unterschied .. mein stecker vom auto ist andrst gepinnt ..wie ust die heizung gepinnt ? Elektrik geht aber auch airbag zeugt er mir ab . Ich koennte kotzen .. mein treg hat fast alle azfgepinnt bei den sitzen deutlich weniger . Da ich ein rest des zufuhr kabel zum sitz mitbekommen habe bei der austtung kann ich sageb das dort blau auf pin neun lag bei mir liegt da nen dickes rot gelb welcher treue treg fahrer kann mir da helfen . Ich bin total frustriert.. danke fuer eurw hilfe ..gruesse aus dem schwarzwald sascha

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. März 2013 um 13:05

Hallo Sascha,

bitte gib dir beim Schreiben mal etwas mehr Mühe, sonst versteht man nur "Bahnhof" und niemand wird antworten 😞

Sind deine neuen Bezüge vielleicht vom TI Facelift 🗨️

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „derwerbedesigner“ vom 17. März 2013 um 13:35

Sorry schreibe ubers handy und habe da nen kaputtes display.. laut verkaufer ist es die vom alten ..hat denn jemand stckerbelegungen oder ahnliches .. gruesse

Beitrag von „Humvee“ vom 17. März 2013 um 19:33

Hier findest du alles was du benötigst ---> [erWin](#)