

Volkswagen Infotainment System ausgeschaltet

Beitrag von „bugu2411“ vom 18. März 2013 um 15:36

Hallo Leute,

habe in meinen TII Hybrid (Anmeldung 10/2012) RNS 850, Rückfahrkamera, TV Tuner, Blauzahn Freisprech nachgerüstet. Der freundliche VW Händler hat auch alles codiert. Was nicht funktioniert ist die Anzeige im Armaturenbrett. Ich bekomme die Meldung "Volkswagen Infotainmentsystem ausgeschaltet".

Sollte da nicht normalerweise einiges angezeigt werden (Radiosender, Navipfeile usw.)?

Die anderen Informationen (Reichweite, Geschwindigkeit, Hybridfunktionen usw.) funktionieren.

Hat wer einen Tip für mich?

Vielen Dank

Günter

Beitrag von „Peter_S“ vom 18. März 2013 um 17:42

Hast Du selbst nachgerüstet oder der Händler? Falls letzteres, hinfahren und reklamieren...

Gruß

Peter

Beitrag von „bugu2411“ vom 19. März 2013 um 12:38

Glaube mir wenn es so einfach wäre würde ich es machen! Ich habe im Großraum Wien nur einen VW Händler gefunden der mir das gemacht hat - und auch nur deshalb weil ich ihm genau zusammengestellt habe was zum Verbauen ist und was er codieren muss.

Anders gesagt wenn ich ihm sage was er codieren muss damit es geht macht er es mir sofort!

Ig

Günter

PS: Für die elektrische AHK habe ich keinen gefunden der mir das gemacht hätte. Da wurde es die zum Abnehmen.