

A2DP mit Iphone 5 geht nicht ?

Beitrag von „Y2J“ vom 22. März 2013 um 02:07

Hallo liebe Touareg Freunde

Habe ein Touareg II (7P) und konnte mein Iphone 5 erfolgreich verbinden. Jedoch kann ich auf dem Display am Fahrzeug das Icon "A2DP" nicht anklicken, somit kann ich also auch keine Musik per Bluetooth hören.

Weiß einer Rat ? liegt es am Iphone oder an dem RNS System oder woran?

Das ist wirklich nervig 😞

Danke für eure Hilfe im Voraus 😊

Beitrag von „macko“ vom 22. März 2013 um 03:23

Hallo Y2J,

wie schon auch in Deinem anderen Thread solltest Du schon ein paar Angaben zu Deinem Fahrzeug machen! Allem voran, dass es sich um ein US Fahrzeug handelt!! 🤖

Das US RNS850 hat spezielle Funktionen, so dass es vermutlich auch bei A2DP spezielle Eigenheiten geben könnte...

Gruss

Marco

Beitrag von „Y2J“ vom 22. März 2013 um 03:30

Oh sorry, wußte nicht , dass das von Belang sein könnte aber dann nachträglich, es ist ursprünglich ein US Fahrzeug.

Das System soll aber in Polen auf Deutsch umprogrammiert worden sein.

Aber leider geht das A2DP nicht. ich vermute mal dass es speziell am Iphone 5 liegen muss, habe leider kein anderes Bluetooth Handy damit ich schauen kann ob es mit einem anderen Handy funktioniert 🤔

Haben sicherlich mehr Leute hier ein Iphone 5 oder? 😊

Beitrag von „Arndt“ vom 22. März 2013 um 07:44

[Zitat von Y2\]](#)

Oh sorry, wußte nicht , dass das von Belang sein könnte aber dann nachträglich, es ist ursprünglich ein US Fahrzeug.

Das System soll aber in Polen auf Deutsch umprogrammiert worden sein.

Aber leider geht das A2DP nicht. ich vermute mal dass es speziell am Iphone 5 liegen muss, habe leider kein anderes Bluetooth Handy damit ich schauen kann ob es mit einem anderen Handy funktioniert 🤔

Haben sicherlich mehr Leute hier ein Iphone 5 oder? 😊

In einem deutschen Touareg funktioniert das problemlos mit dem iphone.