

# Geräusch / Pfeifen / Innenraum ab 200 km/h

**Beitrag von „joerg\_touareg\_2“ vom 19. Juni 2013 um 16:13**

Hallo nochmals,

nun stelle ich mal meine zweite Frage: Das Thema Pfeiffgeräusche im Innenraum.

Bei mir tritt dieses Geräusch ab 200 km/h auf. Tatsächlich im Innenraum, also denke ich, dass es etwas mit der Lüftung zu tun hat?!

Wie kann ich besser verstehen bzw. was passiert bzw. die Fehlermöglichkeiten weiter eingrenzen?

Vielen Dank für Rat...

Jörg

---

**Beitrag von „markus.eschbach“ vom 19. Juni 2013 um 19:43**

[Zitat von joerg\\_touareg\\_2](#)

Hallo nochmals,

nun stelle ich mal meine zweite Frage: Das Thema Pfeiffgeräusche im Innenraum.

Bei mir tritt dieses Geräusch ab 200 km/h auf. Tatsächlich im Innenraum, also denke ich, dass es etwas mit der Lüftung zu tun hat?!

Wie kann ich besser verstehen bzw. was passiert bzw. die Fehlermöglichkeiten weiter eingrenzen?

Vielen Dank für Rat...

Jörg

Alles anzeigen

Hallo Jörg,

fahr mal rechts ran und entferne den Smart aus dem Ansaugtrakt...  
muss wech 🤨

Ig  
Markus

---

### **Beitrag von „curio“ vom 20. Juni 2013 um 10:20**

..versuch mal die Einstellung (Öffnung) der Luftauslässe im Armaturenbrett zu ändern

Viel Erfolg

Achim