

# EPC Warnleuchte

**Beitrag von „miez“ vom 21. Juli 2013 um 23:06**

Grüsst euch liebe Freunde des guten Geschmacks !

So, noch 1 Woche Arbeit und dann ist es endlich geschafft, die lang ersehnten Ferien am Mittelmeer stehen an ! 😊

Wie immer natürlich mit dem Dicken der dies schon x mal mitgemacht hat und die Seeluft genau so gut tut wie uns.

Heute nochmal kurz getankt und dann o Schreck, die EPC Warnlampe (Electronic Pedal ODER Power control) leuchtet auf in Kombination mit der ESP Lampe.

Mal auf dem ESP Schalter getippt und nichts.. den Dicken abgeschaltet und wieder ein, nichts geholfen. 500 Meter gefahren wie normal, die Motorwarnlampe gesellt sich dazu. Der ganze Christbaum. Keinen Power oder Leistungsverlust merkbar. Modell 3.2 V6 aus dem Sonnenjahr 2003. Kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Ahnung was dies sein könnte ? Ich habe im englischen T Forum gelesen, dass dies eines defekten Bremschalters (oberhalb des Bremspedals) herkommt und nicht wild ist. Jedoch habe ich keine Lust die 2000 KM abzuspuhlen und grösseres zu Riskieren. Gruss und Danke im Voraus. Miez 🌞