

Set Taste bei Memorysitz Fahrerseite deaktiviert

Beitrag von „winkekatze“ vom 23. August 2013 um 13:55

Hallo,

ich hoffe, ich habe den passenden Beitrag zu meinem Problem nicht übersehen...

Habe am meinem T2 (7/2010) Memorysitz an der Fahrerseite. Wollte die Spiegelposition speichern und habe die Set-Taste der Fahrertür und gleichzeitig am Schlüssel das "Auf"-Symbol gedrückt. War wohl falsche, denn: Gong ertönt, aber jetzt ist die komplette Memoryfunktion deaktiviert. Licht in der Set-Taste leuchtet nicht mehr, Positionen 1-3 verstellen nur noch Spiegel, die Schlüssel speichern auch nichts. War bei 2 Händlern, dort große Ratlosigkeit. Das einzige, was ich rausgefunden habe ist, dass die Bedienungsanleitung von 05/2010, die in dem Auto ist, veraltet und sogar falsch ist. Kann mir jemand weiterhelfen?

Danke!!

Beitrag von „Darragh“ vom 23. August 2013 um 14:19

Hallo Winkekatze

Schau mal hier: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post248275>

Vielleicht wirst du hier nach Eingabe deiner FIN fündig.


Beitrag von „coala“ vom 23. August 2013 um 14:27

[Zitat von winkekatze](#)

[...] Wollte die Spiegelposition speichern und habe die Set-Taste der Fahrertür und gleichzeitig am Schlüssel das "Auf"-Symbol gedrückt. [...]

Servus,

stand das tatsächlich so in deiner Anleitung

 Einstellungen" "Sitzeinstellungen" und die
"Funkschlüssel Fahrersitz" angehakt?

Grüße
Robert

Beitrag von „Zed“ vom 23. August 2013 um 14:39

moin,

eig. muss man doch nur die Spiegel / sitze in die gewünschte Position bringen, kurz die "Set"-Taste drücken und dann die Ziffern-Taste, auf der die aktuelle Position gespeichert werden soll. Wenn der Signalton ertönt, ist's gespeichert.

CU
Götz

Beitrag von „winkekatze“ vom 23. August 2013 um 14:40

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Winkekatze

Schau mal hier: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post248275>

Vielleicht wirst du hier nach Eingabe deiner FIN fündig.

Hallo,
auf der Seite war ich schon. Ergebnis: [h=2]Zu dieser Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) wurden leider keine Daten gefunden.[/h]

Beitrag von „winkekatze“ vom 23. August 2013 um 14:44

Zitat von Zed

moin,

eig. muss man doch nur die Spiegel / sitze in die gewünschte Position bringen, kurz die "Set"-Taste drücken und dann die Ziffern-Taste, auf der die aktuelle Position gespeichert werden soll. Wenn der Signalton ertönt, ist's gespeichert.

CU
Götz

Hallo,

das ist ja der eigentliche Gebrauch der Memoryfunktion und das hat auch prima funktioniert. Bis zu besagtem Zeitpunkt, dass ich Set und Schlüssel"Auf" gedrückt habe. Die Settaste hat ja eine kleine Leuchte. Die geht nicht mehr. Die komplette Settaste reagiert auf nichts mehr. Der Händler möchte mir jetzt einen Termin machen und wenns hochkommt, eine neue Steuereinheit einbauen = \$

Beitrag von „winkekatze“ vom 23. August 2013 um 14:47

Zitat von coala

Servus,

stand das tatsächlich so in deiner Anleitung 🤔 Und: Ist im Menü "Car" > "Einstellungen" > "Sitzeinstellungen" auch die Checkbox "Funkschlüssel Fahrersitz" angehakt?

Grüße
Robert

Hallo Robert,

bei den Einstellungen gibt es leider keinen Menüpunkt "Sitzeinstellungen". Steht zwar auch in der Bedienungsanleitung, existiert bei mir schlichtweg aber nicht. Der Händler konnte mir darauf auch keine Antwort geben...

Grüße

Beitrag von „Zed“ vom 23. August 2013 um 15:40

moin,

wende Dich mal per PN an den User Revofreak (Sven): er sitzt im Raum Neuss, verfügt über VCDS und kann damit umgehen. Das sieht mir danach aus, dass man sich im StG Zentralelektrik mal mit der Memory-Funktion befassen sollte. Das die Option "Funkschlüssel" im RNS nicht sichtbar ist, ist schon merkwürdig.

CU
Götz

Beitrag von „winkekatze“ vom 23. August 2013 um 15:58

Hallo Götz,
danke für den Tipp, das werde ich machen.
Grüße
Vera

Beitrag von „Revofreak“ vom 23. August 2013 um 19:01

Hi,
vielen dank für die Empfehlung Götz 😊
hatte schon lange keinen dicken mehr 😊
vera hast ne pn mit kontaktdaten
gruß Sven

Beitrag von „an78“ vom 12. Dezember 2014 um 08:23

Hallo,

ich muss den alten Thread mal wiederbeleben. Ich habe das Problem an meinem T1 auch, beide Sitze gehen nicht mehr zu speichern.

Es ertönt kein Gong und eine Einstellung wird nicht abgelegt. Weder auf den Tasten am Sitz, noch auf den Schlüssel.

Vielleicht kann mir jemand helfen?

Viele Grüße

André

Beitrag von „Firefighter71“ vom 26. März 2019 um 22:44

[Zitat von an78](#)

Hallo,

ich muss den alten Thread mal wiederbeleben. Ich habe das Problem an meinem T1 auch, beide Sitze gehen nicht mehr zu speichern.


Es ertönt kein Gong und eine Einstellung wird nicht abgelegt. Weder auf den Tasten am Sitz, noch auf den Schlüssel.

Vielleicht kann mir jemand helfen?

Viele Grüße

André

Hallo André,

konntest Du das Problem lösen? Meine Set-Taste reagiert auch nicht 

viele Grüsse vom firefighter

Beitrag von „Todi“ vom 28. März 2019 um 15:50

[Zitat von Firefighter71](#)

{...}konntest Du das Problem lösen? Meine Set-Taste reagiert auch nicht{...}

Servus,

ich bin zwar nicht André, aber wenn du die gut 100 km Fahrt zu mir ins Allgäu nicht scheust könnten wir dem Problem gerne gemeinsam auf den Grund gehen - aktuelles VCDS ist vorhanden.

Meld dich bei Bedarf gerne bei mir.

Gruß
Todi

Beitrag von „mag357“ vom 30. März 2019 um 10:34

Hallo,

bei mir war es so, dass wenn im Steuergerät ein Fehler aktiv vorhanden ist, die Set Taste nicht funktioniert.

Achso, meiner ist ein T2 aus 2010.

Gruß
Andreas

Beitrag von „Firefighter71“ vom 13. April 2019 um 16:19

Problem gelöst!

Nochmaliges Auslesen des Fehlerspeichers hat das Fehlen der Sitzgrundeinstellung angezeigt.

Sitz ganz rauf, Taster halten, Sitz ganz runter, halten und die Set-Taste geht wieder!

viele Grüße vom firefighter

Beitrag von „Luckyman-v6-4m“ vom 26. Juni 2019 um 17:23

Bei mir fehlte die Grundeinstellung der Lordosenstütze. Alle 4 Richtungen bis anschlag gefahren und den Knopf kurz gehalten. Und siehe da, alles funktioniert wieder.