

Inspektionsanzeige bei Radiotausch

Beitrag von „Annakin“ vom 28. Oktober 2013 um 20:38

Hallo,

im RCD 550 Radio kann man ja abfragen, wann der nächste Service fällig ist. Wenn ich jetzt ein anderes Radio einbauen würde, wäre diese Abfragemöglichkeit weg. Soweit klar.

Meine Frage: erscheint dann trotzdem im Kombiinstrument die Meldung, wenn der nächste Service ansteht?

Weiss das jemand? 🤔

Beitrag von „coala“ vom 28. Oktober 2013 um 20:49

Servus,

der Hinweis bleibt dir erhalten, da weder im Radio berechnet noch generiert.

Grüße

Robert

Beitrag von „Annakin“ vom 28. Oktober 2013 um 21:01

Hallo,

danke für die schnelle Antwort.

Also wäre "nur" die Möglichkeit, jederzeit abzufragen, weg. Aber der grundsätzliche Hinweis erscheint trotzdem immer im Kombiinstrument? Ich würde also trotzdem wie gehabt zeitnah informiert werden?


Beitrag von „coala“ vom 28. Oktober 2013 um 21:06

Servus,

die Meldung im KI hat mit dem Radio nichts zu tun.

Grüße
Robert

Beitrag von „Annakin“ vom 28. Oktober 2013 um 21:13


Danke für die Info. 

Beitrag von „Annakin“ vom 28. Oktober 2013 um 21:24

Sorry, muss noch was fragen:

eventuell wäre auch die Servicestellung für das Wechseln der Scheibenwischer weg. Die Werkstatt kann das doch auch anders (ohne die Bedienung über das Radio), oder?

Beitrag von „coala“ vom 29. Oktober 2013 um 00:11

Das kannst *auch du* anders: Zündung ein, Zündung aus, Wischerhebel kurz nach unten tippen = Serviceposition. Steht sogar in der Bedienungsanleitung 

Grüße
Robert

Beitrag von „Annakin“ vom 29. Oktober 2013 um 19:51

Danke für den Tip!!!



Und da sich das Auto meldet, wenn es zum Service

Beitrag von „Tom T“ vom 2. Dezember 2013 um 13:54

Zitat von Annakin

Danke für den Tip!!!

Und da sich das Auto meldet, wenn es zum Service muss, werde ich folgendes Radio einbauen:

Hi Andy,

hast du das Navi eingebaut? Wäre nett, wenn du ein paar Sätze dazu schreiben könntest.

Grüße

Thomas

Beitrag von „Annakin“ vom 7. Dezember 2013 um 22:11

Hallo,

habe das Gerät erst heute einbauen können, da es vorher noch einige Probleme gab.

Ich teste noch ein paar Tage und gebe dann ausgiebige Rückmeldung.

Beitrag von „Annakin“ vom 13. Dezember 2013 um 17:40

Hallo,

hier meine Erfahrungen mit einem nachgerüsteten Navi der Marke Roadrover I8041VT:

Vorab möchte ich gleich die Frage klären, warum ich mir so ein Teil ins Auto eingebaut habe...Grund war, dass ich mir einen neuen Touareg gekauft habe, der bereits fertig konfiguriert bei Händler stand. Er war von Farbe und Ausstattung genau so, wie ich ihn wollte;

nur halt ohne Navi. Der Preis war dafür unschlagbar.

Wenn man den Preis für ein ordentliches mobiles 7 Zoll Navi nimmt, liegt man schon bei guten 200 Euro. Eine ordentliche Bluetoothfreisprechanlage kostet auch mindestens 100 Euro. Verkauft man dann noch das originale RCD550 für 250 – 300 Euro, dann hat man fast schon die Kosten für das Roadover raus. Diese Geräte werden umgerechnet ab ca. 600 Euro angeboten. Aber Vorsicht: hierauf fallen dann noch Steuern und Zoll an!

Leider gab es gleich zu Anfang Probleme mit dem Gerät, da es sich z.T aufgehängt hat und einige Anzeigen nicht richtig dargestellt wurden. Aber ein freundlicher Kollege aus einem anderen Forum hat das behoben: es mussten bestimmte Parameter in irgendeiner Software geändert werden, und schon lief alles bestens. Er hat mir dabei auch gleich ein schönes Startlogo eingerichtet und das Gerät mit der allerneuesten Softwareversion versehen.

Nun zum Gerät:

Von der Optik passt es perfekt ins Auto. Bei meinem Gerät gibt es keine grösseren Spaltmasse o.ä. Der Einbau funktioniert auch problemlos. Einfach den originalen Fahrzeugstecker ins Gerät (kein Adapter nötig), dann noch die Antenne – und schon funktioniert es. Keinerlei Codierungen o.ä. nötig. Es gibt dabei auf der Rückseite noch unzählige Anschlüsse für IPOD, USB, Kamera, Subwoofer, Telefon, Kopfstützenmonitore, Endstufen, usw.

Einen Fehler habe ich beim Ausbauen des Radios gemacht: ich habe die Batterie nicht abgeklemmt. Und wenn man den Stecker der Airbagkontrollleuchte (Beifahrerairbag) abzieht, gibt's ne Fehlermeldung. Habe ich nicht dran gedacht. Die 3 Schalter/Anzeigen von PDC, Warnblinker und beschriebener Kontrollleuchte müssen aus der alten Radioblende raus und in die neue rein. Passen aber auch perfekt.

Das Gerät zeigt in der Multifunktionsanzeige Daten zu Musik, Telefon und – sobald vom Händler „freigeschaltet“ – auch Navianweisungen an.

Das Multifunktionslenkrad funktioniert auch soweit ich das bis jetzt alles getestet habe.

Die PDC-Anzeige funktioniert einwandfrei. Ich habe noch zusätzlich eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Man kann einstellen, ob das Bild direkt beim Einlegen des Rückwärtsgangs angezeigt werden soll. Ist aber auch deaktivierbar. Beim Einbau der Kamera gab es das Problem, dass ich immer eine Fehlermeldung bekam. Ich hatte die Kamera direkt am Rückfahrscheinwerfer angeschlossen. Aber auch dafür gab es an anderer Stelle eine Lösung und es funktioniert jetzt alles bestens.

Die Klimasteuerung funktioniert auch wie vorher. Displayanzeige stellt alles dar.

Das Radio hat alle möglichen Funktionen. Empfang ist nicht der beste, aber nicht schlechter als das originale Radio. Ich hatte jetzt schon 19 Autos, davon 2 Touaregs, und muss leider sagen,

dass der Radioempfang bei den Touaregs immer mit am schlechtesten war (Radio Delta, Navi RNS510, Radio RCD550).

CD und USB-Stick laufen auch gut. Ebenso die Micro-SD-Karte. Musik habe ich jetzt noch nicht auf die (sehr kleine) Festplatte gespeichert.

Das Navi kann mit verschiedenen Softwareprogrammen bestückt werden. Ich habe derzeit 2 Versionen von IGO und eine von Navigon. Ich teste momentan noch, welche am besten ist.

Bluetooth funktioniert auch sehr gut. Das Koppeln von Gerät und Handy war in 10 Sekunden erledigt.

Die Car-Einstellungen sind fast alle vorhanden ausser: Umstellung auf Linksverkehr, Abfrage der Fahrgestellnummer, Anzahl der angelernten Schlüssel, Servicestellung Scheibenwischer, Deaktivierung Kurvenfahrlicht.

Ölstand wird auch angezeigt. Ebenso kann man den Service zurücksetzen. Allerdings kann man nicht abfragen, wann der Zeitpunkt des nächsten Service ist. Da muss man dann abwarten, bis sich das Auto meldet. Ich gehe aber auch davon aus, dass bei Softwareupdates hier noch eine Ergänzung kommt (ich hoffe mal)...

Ansonsten kann man die Optik der Menüs durch verschiedene Skins verändern in Farbe und Darstellung.

Fazit: preislich gesehen geht meine gleich zu Anfang beschriebene Rechnung auf. Auch beim Wiederverkauf werde ich diese Kosten wohl reinbekommen. Wenn man sich die originalen Neupreise ab Werk für Navi, Kamera und Bluetooth ansieht, kommt man leicht in die Region von 3500 Euro... Natürlich kann man das Gerät nicht mit dem originalen RNS vergleichen. Aber für den Preis für mich eine überlegenswerte Alternative zu einem mobilen Navi, welches ins obere Ablagefach eingebaut wird. Bis jetzt und nachdem es nun endlich dank fremder Hilfe richtig funktioniert war das Gerät auf jeden Fall sein Geld wert. Hoffen wir mal, dass es auch länger funktioniert....

Beitrag von „macko“ vom 13. Dezember 2013 um 20:36

Hi Andy,

hört sich interessant an, obwohl ich ein Gegner von nicht OEM Navieinheiten bin...;) Deine Erfahrungen hören sich aber echt gut an.

Kannst Du noch ein paar Bilder vom eingebauten Zustand, vielleicht mit verschiedenen Anwendungen einstellen?

Gruss
Marco

Beitrag von „Annakin“ vom 15. Dezember 2013 um 13:30

[Zitat von macko](#)

Hi Andy,

hört sich interessant an, obwohl ich ein Gegner von nicht OEM Navieinheiten bin...;) Deine Erfahrungen hören sich aber echt gut an.

Kannst Du noch ein paar Bilder vom eingebauten Zustand, vielleicht mit verschiedenen Anwendungen einstellen?

Gruss
Marco

...mach ich...

Beitrag von „Annakin“ vom 15. Dezember 2013 um 18:43

Hallo,
hier mal ein paar Bilder....

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Dezember 2013 um 19:13

Hallo Andy,

das schaut doch recht gut aus - hast du ein beheizbares Lenkrad und wenn ja, wo sitzt der Schalter 🗨️

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „Annakin“ vom 15. Dezember 2013 um 20:16

Hallo Stephan,

nein, ein beheizbares Lenkrad habe ich nicht.

Diese Navi-Lösung ist auch kein vollwertiger Ersatz für das RNS, sondern eher eine günstige und optische ansprechende Nachrüstlösung eines mobilen Navis incl. Bluetooth...Kostet ja auch nur in etwas 1/5 der originalen Lösung...