

# **Code Rear Seat Entertainment Touareg Bj. 2006**

**Beitrag von „Schramme“ vom 29. Oktober 2013 um 18:40**

Hallo Zusammen,

wir sind seit ein paar Wochen stolze Besitzer eines Touareg. Hat uns schon immer gefallen aber passte halt nie, da wir Firmenwagen hatten. Da Mutti jetzt zu Hause ist mußte ein "Familien" Auto her und so ist es halt ein Touareg geworden. Sind bisher auch absolut zufrieden mit dem Fahrzeug, nur quengeln die Kinder bei langen Fahrten und wir möchten gern das RSE in Betrieb nehmen. Leider fehlt uns der Code zum freischalten.

Wie komme ich daran? VW Händler sagt einschicken, muss doch auch anders gehen oder? Kann man das nicht anhand irgendwelcher Fahrzeug-/Seriennummern rausbekommen?

Freue mich auf eure Hilfe

Ich hab die 1.200 Themen aus Multimedia/Navigation durchgeblättert und leider nicht gefunden

Grüße Schramme

---

**Beitrag von „dixijung“ vom 13. Februar 2014 um 18:27**

Hallo Schramme,

hast du eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem! DVD startet zwar bis zur Auswahl, aber dann bricht es immer ab!!

Zeigt dann auch immer Code!

mfg

Raimund Jung

---

**Beitrag von „dixijung“ vom 18. März 2014 um 11:05**

Hallo,

habe mein Problem lösen können indem ich die Bedienungsanleitung ganz !! gelesen habe!!!!  
Wenn der Code vom Vorbesitzer nicht verändert wurde dann ist es 0000 (4x Null)!!  
Eingabe laut Bedienungsanleitung und schon geht's wieder!!

---

### **Beitrag von „daniel1981“ vom 16. Dezember 2016 um 15:33**

Ist zwar schon etwas länger her und ich hatte das gleiche Problem. Hatte den Wagen mit Garantie 2009 als Rückläufer bekommen und der Vorbesitzer hatte den Code wohl geändert. Der Händler musste das Ding auf seine Kosten einschicken und war nicht so amused&#128514;

---

### **Beitrag von „killershadow“ vom 16. Januar 2018 um 06:36**

Hallo,

also bevor ich jetzt hier einen neuen Beitrag starte, versuche ich den alten zu reanimieren.  
Es geht um mein "Entertainment" System.

Von Entertainment kann im Moment nicht die Rede sein 😞

Der Code wurde 10 mal falsch eingegeben.....ja wie auch immer 😞

Das Problem ist das in der Anleitung folgendes steht.

Das Gerät sperrt sich.

Das Gerät muss ausgebaut werden....

und jetzt kommt der Hammer.....es muss kostenpflichtig zum HERSTELLER geschickt werden und dort entsperrt werden.

Ähm 🤔 WER ist denn der Hersteller ???

VW = NEIN

Weiß es VW = NEIN

Habt ihr eine Ahnung ?

Ist es Blaupunkt ?

Kann ich es entsperren ?

Fragen über Fragen 😄

Wäre über eine Antwort sehr sehr dankbar 🙏

---

## Beitrag von „Todi“ vom 18. Januar 2018 um 17:39

[Zitat von killershadow](#)

Es geht um mein "Entertainment" System.

Servus killershadow,

um dir weiterzuhelfen müssten wir erstmal wissen über welches Entertainment-System du redest..

MFD oder RNS? Original oder nachgerüstet? Oder tatsächlich ein RSE wie im Titel? Fragen über Fragen 😊 Mit deinen bisherigen Angaben wirst du wohl keine hilfreiche Antwort erhalten.

Gruß  
Todi

---

## Beitrag von „killershadow“ vom 18. Januar 2018 um 22:18

Servus Todi,

habe ich doch glatt vergessen zu erwähnen das ich einen King Kong habe. Also alles original. Es handelt sich um den Bildschirm hinteren im Dachhimmel. Danke und sorry

---

## Beitrag von „mark1“ vom 23. Januar 2018 um 20:36

Da gibt es doch "Spezialisten" zur Code-Entsperrung:

<https://www.radiocodescalculator.com/volkswagen-radio-code-generator/>

da würde ich zumindest mal Kontakt aufnehmen- vielleicht habe sie die Informationen, die Du brauchst..

Ansonsten nach Wolfsburg schreiben mit VIN- die müssen es wissen...

Gruß  
Mark

---

## Beitrag von „killershadow“ vom 23. Januar 2018 um 23:27

Hey Mark,  
danke für den Link. Werde sie morgen mal kontaktieren.  
Die Idee mit Wolfsburg hatte ich auch schon....  
Hier ist die Antwort:  
Ihre Anfrage Multimediasystem

Sehr geehrter Herr .....,

vielen Dank fuer Ihre E-Mail.

Das System kann nach mehrmaliger Falscheingabe nicht reaktiviert werden, hier ist ein Austausch notwendig.

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen Austausch des Systems daher bitte an Ihren betreuenden Volkswagen Partner. Ihr Ansprechpartner im Autohaus hilft Ihnen gerne weiter.

Sie haben noch keinen betreuenden Volkswagen Partner? Ein Anruf in unserer Kundenbetreuung unter der gebuehrenfreien Rufnummer 0800 1234109 genuegt und wir sind Ihnen gerne bei der Suche behilflich.

Fuer die fachgerechte Ausfuehrung der Umbauten oder Veraenderungen an unseren Volkswagen Modellen ist der Ausfuehrende uneingeschraenkt verantwortlich. Das gilt auch fuer Schaeden, die durch die Umbauten entstehen koennen.

Bitte beachten Sie die „ACHTUNG, Vorsicht- und Hinweisbeschreibungen“ der einschlaegigen Werkstattliteratur, zum Beispiel unter [erwin.volkswagen.de](http://erwin.volkswagen.de) bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchfuehren.

Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.

Freundliche Gruesse  
i. V. Mario Meyer i. V. Denis Magiera

Volkswagen AG

38436 Wolfsburg  
Tel +49 (0) 800VWVIPSERVICE

Fax +49 (0) 800FAXVWVIPSERVICE  
Mail to [vwvip-service@volkswagen.de](mailto:vwvip-service@volkswagen.de)  
Homepage <http://www.volkswagen.de>

---

### Beitrag von „mark1“ vom 23. Januar 2018 um 23:32



...ohne Worte

Gruss  
Mark

---

### Beitrag von „killershadow“ vom 24. Januar 2018 um 08:49

Ja was soll ich denn nun machen 😞  
Ist ja echt nicht zu Glauben....

---

### Beitrag von „Janni“ vom 24. Januar 2018 um 08:54

....unglaublich   

---

### Beitrag von „killershadow“ vom 24. Januar 2018 um 09:31

Danke für eure Anteilnahme 😊  
Hatte das zufällig mal jemand abgebaut?  
Weiß man denn Hersteller?

---

## Beitrag von „donadi“ vom 24. Januar 2018 um 23:34

Servus Nachbar,

ich hatte das zweifelhafte Vergnügen das Teil abbauen zu dürfen. Es ist von Johnson Controls und der Code ist, sodern nicht geändert (macht kein Mensch) 0000.

---

## Beitrag von „killershadow“ vom 25. Januar 2018 um 08:51

Servus Adrian,

Tamm....schön da Arbeite ich 😊

Vielen Dank. Das hat mir wirklich sehr geholfen.

Ich dachte auch das es 0000 ist.

Davon war ich so überzeugt das ich ihn 10 mal falsch eingegeben habe 😊

Ich habe jetzt jemand gefunden der helfen kann.

Werde mich nochmal melden wie die Geschichte ausgegangen ist.

Gruß Sven

---

## Beitrag von „Hallertauer“ vom 4. Februar 2018 um 15:31

Servus,

ja jetzt muß ich schon mal dumm Fragen ! Wo wird den dieser Code eingegeben ? Und ist das die Karte mit dem Radiocode ?

Hab in meinem Kong auch so ein Werkseitig eingebautes Ententainment - Teil an der Zimmedecke hängen. ( Bräuchte ich eigentlich nicht )

In der orig. Bedienungsanleitung steht ja alles mögliche an verwirrendem Gram. Der zudem auch noch gepaart ist mit Wolfsburger Informatik-Studenten-Kauderwelsch ! 🤖🤔

Gruß TOM.

---

## Beitrag von „killershadow“ vom 4. Februar 2018 um 18:25

Servus Tom,

also der Code, der in der Bedienungsanleitungen steht, muss per Fernbedienung eingegeben werden.

Sollte aber der Code schon zu oft falsch eingegeben sein, muss das Ding ausgebaut werden und an einen „Spezialisten“ gegeben werden.

Der Radiocode ist tatsächlich NUR für das Radio. Da dies 2 verschiedene Systeme sind.

Konnte ich Dir helfen ?!

Gruß Sven

---

## Beitrag von „Hallertauer“ vom 5. Februar 2018 um 17:17

Servus Sven,

wo in der Bedienungsanleitung so den dieser Code stehen ?

Ich hab schon alles durch !

Gruß TOM.

---

## Beitrag von „Napfkuchen“ vom 5. Februar 2018 um 19:12

### [Zitat von Hallertauer](#)

Servus Sven,

Ich hab schon alles durch !

Gruß TOM.

Glaub ich nicht!

... und nicht, weil ich dir das Lesen nicht zutraue, sondern weil die Bedienungsanleitung quasi unleserlich ist! Selten sowas Schlechtes gesehen.

Ich hab meine gestern wieder ins Auto verfrachtet, nachdem ich was nachgeschaut hab - sonst

hätte ich glatt mal geguckt.

Beim Beetle meiner Tochter war es so, dass sich das Radio im dazugehörigen Auto quasi selbst identifiziert hat, keine Codeeingabe notwendig.

Da stand der Code dann aber in dem Teil der Bedienungsanleitung, die das Radio behandelt.

Gruß  
Guido

---

## Beitrag von „Hallertauer“ vom 5. Februar 2018 um 19:52

### [Zitat von Napfkuchen](#)

Glaub ich nicht!

... und nicht, weil ich dir das Lesen nicht zutraue, sondern weil die Bedienungsanleitung quasi unleserlich ist! Selten sowas Schlechtes gesehen.

Egal ! So wichtig ist das nun auch wieder nicht.

Benütze das Teil sowieso nicht . Wenn ich Zeit hab, suche ich nochmal !

Gruß TOM

---

## Beitrag von „killershadow“ vom 6. Februar 2018 um 08:52

Hallo,

nochmal.....das steht nicht in der Bedienungsanleitung für das Radio.

Dazu ist ja diese Radiocodekarte wo eurer Code für das Radio steht.

Ihr braucht diese Rear Seat Entertainment Anleitung.

Weiß grad nicht auf welcher Seite das steht. Werde ich heute Nachmittag mal schauen wenn ich zuhause bin.

Aber es ist IMMER der werkseitige CODE 0000

Wenn ihr den Bildschirm runter klappt und das System mit der Fernbedienung oder den Knöpfen am Gerät einschaltet dann sollte auf dem Monitor UNTEN LINKS Code stehen.

Den "einfach" mit der Fernbedienung eingeben und fertig 😊 Gaaaaanz einfach 😊

Gruß Sven



---

**Beitrag von „donadi“ vom 26. Mai 2021 um 00:03**

Auch wenn es vermutlich keiner mehr braucht:

<https://www.dndservices.co.uk/vw-individual.html>