

# **Weißer Rauch aus Rohr unterhalb Fahrertür 3.0 V6 TDI**

**Beitrag von „MSU“ vom 21. Dezember 2013 um 15:38**

Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen, um was es sich auf dem Bild handelt? Habe den Wagen heute kurz auf dem Parkplatz abgestellt und es hat da rausgequalmt (weiß), hat aber dann wieder aufgehört ziemlich schnell...

Fahrleistung normal, keine Kontrollleuchten oder komische Geräusche...Temperaturen laut BC auch alles normal

Gehört des so oder stimmt da iwas nich? Der Freundliche hat leider schon zu jetzt

Handelt sich um nen 3.0 V6 TDI 2007

Danke euch!

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 21. Dezember 2013 um 16:23**

Wurde ein neuer Papst gewählt?

Quatsch, da sitzt der Auspuff vom Zuheizer.

---

**Beitrag von „Flori“ vom 21. Dezember 2013 um 16:29**

Das wird am Zuheizer liegen.

Bei meinem T5 multivan kam das auch regelmäßig vor...

HG,  
Frank

## **Beitrag von „MSU“ vom 21. Dezember 2013 um 16:32**

Danke für eure Antworten...ergo schließ ich draus, dass es nix gravierendes ist, sondern "normal"

Grüße

Sven

---

## **Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 21. Dezember 2013 um 23:05**

Absolut normal und auch gut so! Genieße die Kraft des zuheizers:D

LG

Manu

---

## **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Dezember 2013 um 10:37**

### Zitat von MSU

Danke für eure Antworten...ergo schließ ich draus, dass es nix gravierendes ist, sondern "normal"

Grüße

Sven

Hallo,

wenn da mal nichts rauskommt, ist es nicht normal.

Dann leidet der Dicke, meist nach Geländeeinsatz, an Verstopfung.

Mit Standheizung ist dann auch nichts mehr.

Gruß