

Kompass Probleme

Beitrag von „Thanandon“ vom 2. Januar 2005 um 16:52


Hallo,

Seit kurzem spielt bei mir die Kompassbeleuchtung verrückt. (Kompass in Verbindung mit SH) Mal geht die Beleuchtung an, dann geht sie weider aus. Besonders störend ist diese bei Nachtfahrt, wenn der Kompass auf einmal mitten während der Fahrt anfängt voll aufzuleuchten. Fehlerspeicher bereits ausgelesen. Nichts gefunden.

Hat jemand ähnliche Probleme?



Beitrag von „dschlei“ vom 2. Januar 2005 um 18:13

Nach Information aus dem US Forum, ist das bei VW bekannt und es gibt TSB dafür. Der  müsste das wissen (ist ein Software Problem)

Dietmar aus WI

Beitrag von „Wolfgang“ vom 2. Januar 2005 um 18:43

Servus,

dachte schon ich bin bescheuert, oder meine Brille hat Flecken. Hab nämlich das gleiche Problem. Hatte jedoch meist keine Zeit während der Fahrt immer auf den Kompass zu schauen, um festzustellen das das Lichtlein flackert wie es will.

P.S.: An der Musikanlage kann´s auch nicht liegen. ´s flackert auch bei ausgeschaltener Anlage. Hätte sonst behauptet ich habe ne fahrende Disco.

aus dem wieder kälter werdenden Süden sendet seine

Beitrag von „jamesbond“ vom 2. Januar 2005 um 19:15

Schaut mal hier.....


Rollo hat´s gewußt

<https://www.touareg-freunde.de/forum/showthre...ghlight=kompass>


LG
james

Beitrag von „HillRider“ vom 2. Januar 2005 um 22:06

Tja, nicht nur die Beleuchtung ist Schrott auch der Kompass selber. 

Trotz mehrfacher Eichversuche (mir ist jetzt noch ganz schwindelig vom Kreisfahren) zeigt der stur immer dieselbe Abweichung; immer ca 45 Grad zu viel. Kann man da auch was machen (ausser auf den Navi-Kompass zu schauen) ? 

Beitrag von „mike“ vom 3. Januar 2005 um 07:16

Statt Kompass mal Magnetisch-Nord neu eichen lassen? Liegt derzeit doch m.W. nach im nördlichen Kanada, also durchaus für uns erreichbar 

Beitrag von „Thanandon“ vom 3. Januar 2005 um 15:50

Heute beim Freundlichen.

Info ist raus und Antwort soll Ende der Woche kommen.

[James](#)

danke

teilweise blinkt der kompass nicht nur wie eine Disco sonder das Bild verschwindet leider komplett. Mal sehen was VW sich einfallen lässt. Danke für den Tip.

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 3. Januar 2005 um 17:49

Hallo,

nur so am Rande:

Im Shop der Touareg-Freunde wird ein Kompass angeboten!;)

Gruß

Beitrag von „Thanandon“ vom 3. Januar 2005 um 18:27

Wenn der meine SH mit bedienen kann, kaufe ich das Teil sofort und klebe ihn mit Tesa am Dachhimmel fest! 😁

Beitrag von „Carli“ vom 4. Januar 2005 um 21:00

Hallo,

ich hatte exkat die gleichen Erscheinungen.

- Display geht ganz aus.

- Licht bleibt in dunkler Stufe an, aber Schrift verschwindet.
- Licht wird plötzlich hell.

Ergebnis: Austausch des Kompass. Der neue hat eine andere Schrift und geht nach kurzer Zeit immer aus, während der alte immer (meistens) an war.

Carli

Beitrag von „Thanandon“ vom 4. Januar 2005 um 21:23

Hi Carli,

Danke für die Info. So kann man das Licht dauerhaft einstellen:

Dachelektronik

Steuergerät Anpassung

STG 6E (Dachelektronik) auswählen

STG Anpassung -> Funktion 10

-> Kanal 01 (Kompaßbeleuchtung)

Der Standardwert 6 entspricht 30 Sekunden, d.h. Wert multipliziert mit 5 entspricht der gewünschten Zeit. Bei einem Wert von 0 bleibt die Beleuchtung dauerhaft aktiv. Wertebereich 0-20 Minuten

Beitrag von „Thanandon“ vom 5. Januar 2005 um 12:37

Heute beim 😊

Kompass ist bestellt, wie immer im Rückstand. Kann also noch ein bisschen dauern!

Beitrag von „Carli“ vom 5. Januar 2005 um 19:02

[Thanandon](#)

Danke für die Info, werde meinen 😊 beim nächsten Besuch mal dazu nötigen, das Licht dauerhaft einzuschalten. (Geht mit dem Abschalten der Gurtwarnung in einem Aufwasch 😄)

Carli

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 5. Januar 2005 um 19:25

Zitat von Thanandon

Wenn der meine SH mit bedienen kann, kaufe ich das Teil sofort und klebe ihn mit Tesa am Dachhimmel fest! 😄

Hallo Oliver,
tu es!

Und wenn es funktioniert sag Bescheid. Dann tu ich es auch.

