

# Ops beim vorwärts fahren

**Beitrag von „mc\_balu“ vom 13. Januar 2014 um 21:14**

Moin zusammen,

Bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines T2 (vorher T1).

Nun ist mir eines aufgefallen: Beim rückwärts fahren wird ordnungsgemäß die Kamera eingeblendet und dazu das OPS. Wenn ich dann wieder vorwärts fahre, bleibt es kurz stehen und schaltet dann ab, alles soweit richtig.

Wenn ich aber direkt auf ein Hindernis vor mir langsam zurolle ohne vorher rückwärts zu fahren fängt die Pdc an zu piepen, das OPS wird aber nicht eingeblendet. Einmal wurde es kurz angezeigt, auf der linken Seite über den Radio Bildschirm, danach aber nie wieder.

Gibt es da eine Einstellung, dass bei Aktivierung der PDC beim vorwärts fahren immer die OPS angezeigt wird?

Danke!

---

**Beitrag von „mc\_balu“ vom 25. Januar 2014 um 22:46**

Guten Abend,

Hatte den Wagen jetzt beim Freundlichen. Laut Techniker Aussage ist es Standard, dass beim direkten zu fahren auf ein Hindernis vor einem nur die Pdc akustisch anspringt, aber nicht das Auto eingeblendet wird mir den roten/orangen Anzeigen.

Konkretes Beispiel: wenn ich vorwärts in die Garage fahre, die relativ knapp bemessen ist, höre ich nur das Piepen, sehe aber nicht an welcher Wand ich dichter bin. Beim wieder rausfahren, wird dann die rundum Sicht eingeschaltet und alles ist wunderbar.

Ist das bei euch auch so?

Wenn man die visuelle Darstellung haben möchte, muss man vorher in den Rückwärtsgang schalten.

Finde ich dich eigenartig.

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 26. Januar 2014 um 09:41

[Zitat von mc\\_balu](#)

Ist das bei euch auch so?

Wenn man die visuelle Darstellung haben möchte, muss man vorher in den Rückwärtsgang schalten.

Hallo mc\_balu,

du kannst das "Area View" jederzeit bis zu einer gewissen Geschwindigkeit über die Taste selbstständig einschalten 😊

Grüße von Stephan 😊

---

## Beitrag von „mc\_balu“ vom 26. Januar 2014 um 10:01

Moin,

Danke für deine Antwort, aber genau das klappt ja nicht. Wenn ich die taste drücke wird nur das Piepen an oder aus geschaltet, aber nicht das OPS eingeblendet.

Gruß Sven