

ESP leuchtet und Fahrwerksfehler Werkstatt steht am Display an

Beitrag von „Mattlex“ vom 6. Februar 2014 um 17:52

Hallo,

habe die letzten Tage bemerkt das mein Touareg 05. Schief auf seinem Parkplatz steht. Nur vorne rechts ist er weiter unter vom Luftfahrwerk. Habe ihn gestartet, aber es kam keine Fehlermeldung. Ein paar Tage später bin ich Gefahren, dann leuchtet das ESP Symbol dauerhaft auf. Und der Bordcomputer zeigt mir an "Fahrwerksfehler Werkstatt". Aber das Fahrwerk funktioniert eigentlich meines Erachtens Fehler frei. Kann es hoch und runterfahren. Aber die Fehler gehen nicht weg. Hätte jemand so ein Problem schon mal gehabt. Muss dazusagen das die Batterie erst leer war. Aber weis nicht ob das was damit zu tun hat. Habe ihn auch mehrmals gestartet und abgestellt. Aber das er schief steht macht mir am meisten sorgen

mfg

Mattl

Beitrag von „alevuz“ vom 6. Februar 2014 um 18:52

Hallo,

Ich tippe auf

- Sensor oder
- Restdruckhalteventil

Bei fast leerer Batterie leuchtet normalerweise mehr, würde ich aber auch gegen einen Neue tauschen...!

SG
Alevuz

Beitrag von „Trixi2“ vom 7. Februar 2014 um 08:18

Hallo, bei mir vor drei Wochen gleicher anzeigefehler am Fahrwerk merkte ich gar nichts, ESP war nach einer Testfahrt im Regen nicht aktiv,
War der Sensor 7LO 907 597 (82.-€) groß Reinhold