

# Außenspiegel links Höhenverstellung funktioniert nicht

**Beitrag von „H8t'n'luV“ vom 15. Februar 2014 um 18:12**

Hallöchen,

bin seit kurzem mit dem Problem konfrontiert, dass bei meinem linken Außenspiegel (sprich Fahrerseite), sich das Spiegelglas zwar elektrisch nach links/rechts verstellen läßt, aber nicht mehr nach oben/unten. Bin der Meinung ein Motorgeräusch zu vernehmen (sprich, der Schalter dürfte funktionieren). 😞

Kann man den Motor selbst tauschen, oder muss ein neuer Spiegel ran?

Ig

Bernd

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 15. Februar 2014 um 18:43**

Hallo,

nimm mal das Spiegelglas heraus,

Spiegel hängt auf 3 Haltenasen, lässt sich ganz einfach aushebeln.

Stell den Spiegel ganz nach rechts und nimm dann etwas, was den Lack am Spiegelgehäuse nicht zerkratzt.

Ich verwende Schraubenzieher mit einem Fetzen.

Dann links wo am meisten Platz ist reinfahren und aushebeln.