

Meldung Bitte Beleuchtung Prüfen

Beitrag von „Philip Noes“ vom 6. Juni 2014 um 09:39

Hallo zusammen.

Kann mir jemand helfen?

Ich habe einen Touareg 2006,3,0 TDI, gewöhnliches Licht, kein Xenon.

Wenn das Auto gestartet wird, erscheint die Meldung "Bitte Beleuchtung Prüfen".

Diese Meldung war schon da für eine lange Zeit ohne ich in der Lage war einige Fehler in die Lichter des Autos zu identifizieren.

Jetzt aber habe ich einen Fehler festgestellt.

Zwei Glühlampen in der linken Seite (Fahrerseite) leuchten in der Regel nicht.

Der Fehler betrifft die Glühlampen des Standlicht und des Abblendlicht - nicht das Fernlicht, nicht das Blinklicht und nicht der Nebelscheinwerfer der linken Seite. Und der Fehler, wenn es da ist, betrifft immer sowohl der Standlicht und der Abblendlicht.

Ab und zu leuchtet die beiden Glühlampen wieder - und dann wieder nicht mehr.

Die Glühlampen sind beide in Ordnung.

Haben einige von euch Ideen?

Vielen Dank.

Verzeihen Sie mein Deutsch - ich lebe in Dänemark!

Grüssen

Philip

Beitrag von „Janni“ vom 6. Juni 2014 um 11:03

Hallo Philip,
hast Du die Lampensockel mal auf Korrosion überprüft?

Beitrag von „macko“ vom 6. Juni 2014 um 12:02

Hallo Philip,
erstmal herzlich Willkommen bei den Touareg Freunden!

Evtl hast Du auch ein Kontaktproblem an der Steckverbindung zum Scheinwerfer.
Hast Du den Scheinwerfer schonmal ausgebaut?

Gruss
Marco

Beitrag von „Philip Noes“ vom 9. Juli 2014 um 21:31

Hi Janni und Macko.

Vielen Dank für Eure Tipps.

Ich habe zwei neue Kabel mit Steckern installiert und jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.

Grüsse Philip

Beitrag von „Janni“ vom 10. Juli 2014 um 09:09

Moin,
hast Du zwei originale Kabelbäume getauscht oder nur zwei Leitungen bei denen Du einen Fehler (Kabelbruch) gefunden hast?

Beitrag von „Philip Noes“ vom 14. Juli 2014 um 20:56

Hallo Janni.

Ich habe beide Kabelbäumen getauscht (sie kamen in einem originalen VW-Satz).

Grüsse

Philip