


Firmware RNS2 DVD

Beitrag von „sendner“ vom 28. Juni 2014 um 21:55

Servus liebe TF

Ich möchte gerne einmal den aktuellen Stand meines RNS2 DVD hinsichtlich der Firmware ermitteln.

Ist das über eine bestimmte Tastenkombination am Gerät möglich?

Leider gibt das Handbuch hierzu nicht den Hauch einer Info 

Schon mal besten Dank im voraus 

Beitrag von „Janni“ vom 30. Juni 2014 um 12:48

Hi,

ich meine hier gab es mal eine Anleitung zu HIDDEN MENUE wo man sich das anzeigen lassen konnte:

<https://www.touareg-freunde.de/forumdisplay.p...post&order=desc>

...find sie aber leider nicht mehr.

Haaalt, ich habe doch noch was gefunden:

Ausschalten -> Dann "Ein+AS+info" Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten = Firmware Update einspielen

Navi-Taste 1x drücken und dann gleichzeitig 3 + 6 drücken = Softwareversion (Menü)

Klangtaste lange drücken, bis Piepton kommt = Tuner-Test-Menü

Beitrag von „sendner“ vom 30. Juni 2014 um 13:57

Hallo Janni,

erst einmal herzlichen Dank für deine Mühe 🙏

Habe gerade mal geschaut, aber welche Taste ist die "AS"?? Eine Taste mit dieser Bezeichnung ist beim RNS2 nicht vorhanden. Außer wenn man auf dem Display das Radio aktiviert, dann ist die 2. Taste von unten (auf der rechten Seite) als "Autostore" bezeichnet. Ist diese damit gemeint?

Taste 3+6? Meinst Du hier die "Info"+ "CD"? Dies sind die Tasten die gem. Handbuch als Position 3+6 angegeben sind.

Sorry das ich hier nochmals nachfragen muss 🙏

EDIT: Nach nochmaliger Recherche im I-Net habe ich gefunden wie es mit wenig Aufwand herausgefunden werden kann.

1. Menü "Einstellungen"
2. dann in die "Systemeinstellungen" rein.
3. Taste "Werkseinstellungen" mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
4. Über "System-Info" kommt auf die Seite mit den Softwareversionen
5. Nach unten scrollen und bei "HW-HU" steht die Firmwareversion. Hierbei zählen die letzten 2 Ziffern (z.b. 28)

Danke nochmals an Janni für die Mühe

Beitrag von „Janni“ vom 30. Juni 2014 um 14:12

Hi Thomas,

ich habe es auch noch nicht probiert. Ich hatte es mir nur mal notiert und wieder gefunden. Probier die Tastenkombination doch mal aus:

Navi-Taste 1x drücken und dann gleichzeitig 3 + 6 drücken = Softwareversion (Menü)

Dies habe ich auch noch gefunden:

Drücke gleichzeitig die Tasten "3" und "6"! Mit Druck auf den rechten Menükнопf "blättest" du dann durch.

...ohne Gewähr 😊

Beitrag von „rodenbusch“ vom 30. Juni 2014 um 17:39

Hallo Zusammen,

auch wenn hier Gefahr laufe "Off-Topic" zu sein/werden:

Ich will beim RNS510 ein Firmware-Update einspielen. Gibt es dort ähnliche Tastenkombis? (Hidden-Menue bzw. Firmware-Update einspielen)?

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Juli 2014 um 17:38

Hidden-Menü.....Setup-Taste sehr lange drücken (ca.15-20sec) zuerst kommt das Radio-Menü, weiter auf der Taste bleiben, dann kommt das sog. Hidden-Menue wo du alle relevanten Daten siehst.

Sollte dies nicht funktionieren, so musst du dieses freischalten mit VCDS oder beim 😊

Warum willst du ein Firmwareupdate machen ? Funktioniert etwas nicht oder willst du spezielle Zusatzfunktionen.

Es gibt legale Updates beim 😊 oder verschiedene inoffizielle im Netz mit Vor- und Nachteilen.

Beitrag von „rodenbusch“ vom 2. Juli 2014 um 22:10

Zitat von Humvee

Hidden-Menü.....Setup-Taste sehr lange drücken (ca.15-20sec) zuerst kommt das Radio-Menü, weiter auf der Taste bleiben, dann kommt das sog. Hidden-Menue wo du alle relevanten Daten siehst.

Sollte dies nicht funktionieren, so musst du dieses freischalten mit VCDS oder beim 😊

Warum willst du ein Firmwareupdate machen ? Funktioniert etwas nicht oder willst du spezielle Zusatzfunktionen.

Es gibt legale Updates beim 😊 oder verschiedene inoffizielle im Netz mit Vor- und Nachteilen.

Hallo Thomas,

in einem anderen Thread habe ich mir bei Hannes eine Lösung abgeguckt, die nach einem Firmware-Update (Version 3810) neben der POI-Funktion eine Sprachsteuerung ermöglicht.

Ich habe vor 2 Wochen mein RNS2 DVD gegen ein RNS 510 getauscht und eine neuen Steuerungseinheit einbauen lassen um meine PFSE und das iPhone zu nutzen. Das klappt schon beides. Die beiden o.g. Punkte noch nicht. ebenso funktioniert noch nicht die BT-Funktion (ich würde gerne mein iPhone, bzw. iPad als Medienquelle über BT nutzen)

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Juli 2014 um 23:20

Hallo,

Die 3810 wäre auch ok, besorg dir aber lieber die 5238, die läuft stabiler.

Dann hast du neben Geschwindigkeitsbegrenzungs-Anzeige, SD-Karten über 2 GB, PersonalPoi über SD-Karte, größer Bild der RFK, Display ein/aus schalten, Routen/Straßen sperren, Radio-Text, und Sprachbedienung, wenn diese freigeschaltet wird.

Hast du eine Rückfahrkamera, dann wirst du sporadisch ein Problem haben, das das Rückfahrbild beim einlegen des R-Ganges nicht angezeigt wird. Kommt leider hin und wieder mal vor bei Firmware ab 3810.

Wenn du PersonalPoi und Radiotext nicht benötigst, kannst du eine FW 2722 auch verwenden, Sprachbedienung und alles andere geht mit dieser auch. Und mit dieser gibt es auch keine Probleme mit der RFK.

Wenn du Sprachbedienung willst, musst du mit VCDS codieren und zwar bei der PFSE die Sprachbedienung deaktivieren und im RNS aktivieren, somit übernimmt dein RNS die komplette Sprachbedienung, auch vom Telefon.

Und was meinst du mit neuer Steuerungseinheit, die du neben RNS510 und PFSE einbauen hast lassen ?

Beitrag von „rodenbusch“ vom 3. Juli 2014 um 14:39

Hallo Thomas,

ich hatte schon aus den anderen Threads mitgenommen, dass Du da das entsprechende KnowHow hast. Danke schon mal für den Hinweis auf die FW 5238. (Ich gehe am WE mal im Netz auf die Suche..)

Rückfahrkamera habe ich nicht, ist insofern kein Problem. Bezüglich der VCDS-Codierung hatte ich ebenfalls schon aus dem passenden Thread einen hilfsbereiten Menschen gefunden.

Die Steuerungseinheit meint: Steuergerät (Teile-Nr. 3C8 035 730D). Das Steuergerät ist bereits eingebaut und programmiert und funktioniert.

Eine Navigations-DVD V10 ist ebenfalls da, insofern steht einem FW-Update nichts mehr im Weg.

Falls Du für mich noch weitere Tipps hast, bezüglich Funktionen etc. freue ich mich auf deine Posts.

Beitrag von „rebell“ vom 6. November 2014 um 15:58

Kann man die Firmware 30 irgendwo herunterladen?

Habe gerade bei mir geschaut, habe aktuell die Version 28 drauf.

Beitrag von „rebell“ vom 6. November 2014 um 16:52

Hat sich schon erledigt:D

Beitrag von „rebell“ vom 11. November 2014 um 18:09

Ich habe jetzt das Update der Firmware vom RNS2 von Stand 28 auf 30 durchgeführt.

Und ich kann nur sagen, es hat sich einiges verändert.

Allein die blaue Optik sieht viel besser aus, und, es ist auch schneller geworden.

Gut, keine Rakete, aber besser als vorher.
Also, ich kann nur jedem dazu raten!

Beitrag von „blaufichte“ vom 11. November 2014 um 20:43

Hi,

bin neu, also erstmal Hallo 🙋!!

Haben seit Samstag einen Kong und wir sind super glücklich mit diesem Fahrzeug !!!
Werde mich noch vorstellen, versprochen ;)!

Nun meine #Frage:

Wo gibts denn diese FW ???

Und wie geht es mit dem Update aufspielen ???

Grüße fichte

Beitrag von „Humvee“ vom 11. November 2014 um 22:07

Welches Navi hast du ?

Beitrag von „blaufichte“ vom 11. November 2014 um 22:12

Hi,

ich denke das gängige RNS 2, oder gibts da noch Unterschiede ?

Wahnsinn was man alles beachten muss, gerade wenn man seinen 06er Kong
flott für die Gegenwart machen möchte (Bluetooth, Zuheizter aufrüsten mit App Steuerung etc.
):D

Grüße fichte

Beitrag von „Humvee“ vom 11. November 2014 um 22:27

Naja, es gibt RNS-2 CD, RNS-2 DVD und RNS510.

Wenn du einen Bj.06 hast, wirst du vermutlich ein RNS-2 DVD haben, aber genau hab ich das jetzt nicht im Kopf wann da der Wechsel von CD auf DVD war.

Aber mit dem RNS-2 kann dir da [rebell](#) genau sagen wie was wann, der hat es ja gerade gemacht.

Ich bin nur fürs RNS510 zuständig 😊

Beitrag von „rebell“ vom 12. November 2014 um 00:13

Ja, er wird das RNS2 DVD haben.

Die Firmware gibt es gut und günstig zu kaufen (der freundliche wird sie auch haben, denke ich, aber bis ic dem erklärt habe was ich will....)

Und es lohnt sich auf jeden Fall.

Beitrag von „Marlboroman“ vom 12. November 2014 um 06:36

Gibt´s so ein update auch für das RNS-2 CD?

Beitrag von „Janni“ vom 12. November 2014 um 16:13

[Zitat von rebell](#)

Ich habe jetzt das Update der Firmware vom RNS2 von Stand 28 auf 30 durchgeführt.

Und ich kann nur sagen, es hat sich einiges verändert.

Allein die blaue Optik sieht viel besser aus, und, es ist auch schneller geworden.

Gut, keine Rakete, aber besser als vorher.

Also, ich kann nur jedem dazu raten!

Hi Rebell,
kannst Du bitte mal ein Pic von der blauen Optik einstellen?

Beitrag von „rebell“ vom 12. November 2014 um 17:28

Klar:

[DSCI0013.JPG](#)

[DSCI0012.JPG](#)

Aber ich habe noch ne Frage:

Nach dem Update schaltet sich das Gerät nicht mehr zusammen mit der Zündung aus und ein.

Es war ja auch kpl. zurückgestellt, also alle Einstellungen mussten neu gemacht werden.

Wie stelle ich das wieder so ein?

Hab nur ne Anleitung auf italienisch...

Beitrag von „rebell“ vom 13. November 2014 um 18:09

Tja, und da war der Fehler, Gerät schaltet sich nicht automatisch ein und aus, und die Tasten am Lenkrad funktionierten nicht mehr.

.....falsches Update.... 🙄

Das installierte war für Geräte bis KW46 2006, mein T ist von Oktober 2006.

Jetzt habe ich die richtige Software installiert, aber leider wieder den "alten" Look.

Aber schneller ist es noch immer.

Beitrag von „blaufichte“ vom 14. November 2014 um 06:10

Moin,

also meiner ist 2/06, soll heißen dieses UPdate geht ?

oder lieber gleich die Finger von vorlassen ?

grüsse

Beitrag von „rebell“ vom 14. November 2014 um 06:21

Nein, kannst du ruhig machen.

Klar birgt ein Firmware Update immer ein gewisses Risiko, aber man muss sich eben an die Anleitung halten.

Es darf nicht unterbrochen werden, also Batterie voll, und Radio eingeschaltet lassen.

Dann geht es von selber.

Dauert aber auch gute 45 Minuten.

Beitrag von „blaufichte“ vom 14. November 2014 um 06:45

Hi,

ok, mal schauen ob die FW heute ankommt.

Ich im allgemeinen ein Freund von Updates:D!

Grüße fichte

Beitrag von „rebell“ vom 14. November 2014 um 07:54

Ich war zuerst etwas irritiert, denn nach einlegen der CD kommen erst mal Meldungen, dass keine Navi CD eingelegt ist usw.

Nichts machen, einfach in Ruhe lassen, nach ner Weile gehts dann los.

Beitrag von „Janni“ vom 14. November 2014 um 09:26

Danke für die Bilder!

Wundert mich, dass 2006 noch ein Update für Fahrzeuge bis KW 2006 für dieses Navi kam. Danach wurde doch das RNS510 verbaut! 😞

Beitrag von „rebell“ vom 14. November 2014 um 09:30

Die neue FW ist von Anfang 2007, dann wohl die "finale"
Fürs RNS2

Beitrag von „blaufichte“ vom 15. November 2014 um 21:53

Hi,

ich hab jetzt das Update drauf,
ich hab aber weder ein blaues Display oder merke das irgendwas schneller läuft.

Meine Version war von 2005 und die aktuelle von 2007, soweit klar.
Kann ja sein das sich irgendwas verändert hat, ich habs jedenfalls so nich bemerkt.

Sonst hat alles geklappt.

Grüße fichte

Beitrag von „pastormajorquin“ vom 21. November 2015 um 11:30

Hallo Zusammen!

Wer von Euch weiß, woher man das Firmware Update für das Navigationssystem RNS2 DVD bekommen kann?

Mein Touareg ist von 12/2005 und müsste demnach Can Bus 1.6 haben.

Ich habe gehört, das durch das Update SW30 auch der Ruhestromverbrauch reduziert werden

soll!

Desweiteren soll es auch einen unlock dafür geben!

Über weitere Info´s würde ich mich freuen.

Gruß Marc

Beitrag von „Oelfleck“ vom 4. Oktober 2020 um 18:34

Zitat von rebell

Tja, und da war der Fehler, Gerät schaltet sich nicht automatisch ein und aus, und die Tasten am Lenkrad funktionierten nicht mehr.

.....falsches Update....🙄

Das installierte war für Geräte bis KW46 2006, mein T ist von Oktober 2006.

Jetzt habe ich die richtige Software installiert, aber leider wieder den "alten" Look.

Aber schneller ist es noch immer.

Hallo!

Ich weiss, alter Thread...

Mein Problem ist das gleiche das Rebell hatte. Mein Touareg ist von Dezember 2006.

Hat jemand vielleicht einen Link zum passenden Update?

Wäre toll.

Gruezi