

# **Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli**

**Beitrag von „MBT“ vom 18. Juli 2014 um 22:06**

HALLO AN ALLE

Vielleicht kann mir jemand helfen.

Nach einem Unfall habe ich meinen Touareg bj.2006 auf Facelift umgebaut.

Hat alles gut geklappt bis auf probleme mit mit der Leuchtweitenregulierung und Kurvenlicht.

Habe eine Fehlermeldung und beides geht nicht.

Hat jemand schon den Umbau gemacht und kann mir helfen?

Gruss MBT

---

**Beitrag von „Darragh“ vom 19. Juli 2014 um 09:59**

Hallo

... ohne es genau zu wissen, aber ich denke da wird es wohl Probleme beim CAN-Bussystem geben.

Der TI vor Facelift hat meines Wissens nach die CAN Version 1.6, das Facelift-Model hingegen CAN-Version 2.0

Meine Vermutung: Kommunikationsprobleme der einzelnen Systeme.

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 19. Juli 2014 um 10:33**

@MTB

Welche Fehlermeldung hast du ?

---

## Beitrag von „MBT“ vom 19. Juli 2014 um 10:34

### [Zitat von Darragh](#)

Hallo

... ohne es genau zu wissen, aber ich denke da wird es wohl Probleme beim CAN-Bussystem geben.

Der TI vor Facelift hat meines Wissens nach die CAN Version 1.6, das Facelift-Model hingegen CAN-Version 2.0

Meine Vermutung: Kommunikationsprobleme der einzelnen Systeme.

Hallo

Hat das schon jemand gemacht den Umbau?

Es gibt ja noch das BordnetzSteuergerät vielleicht muss das auch gewechselt werden.

Gruß MBT

---

## Beitrag von „MBT“ vom 19. Juli 2014 um 10:36

### [Zitat von Humvee](#)

@MTB

Welche Fehlermeldung hast du ?

Hallo

AFS ohne Funktion und die Lampe im Tacho blinkt.

Gruß MBT

---

## Beitrag von „Humvee“ vom 19. Juli 2014 um 10:40

Ein vollständiges Fehlerprotokoll mit VCDS wäre hilfreicher

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19432-umbau-auf-facelift-probleme-mit-xenon-kurvenlicht-und-automatische-leuchtweitenr/>

---

**Beitrag von „MBT“ vom 19. Juli 2014 um 11:17**

[Zitat von Humvee](#)

Ein vollständiges Fehlerprotokoll mit VCDS wäre hilfreicher

Hallo

Mache ich nächste Woche, habe selbst nicht die Möglichkeit.

Gruß MBT

---

**Beitrag von „daniel1981“ vom 23. Dezember 2014 um 23:49**

Hi, hast du das Problem gelöst bekommen? Habe das selbige bei meinem MJ 2006.  
Wäre super, wenn du es gelöst bekommen hättest.

Mfg Daniel