

# Elektronikprobleme

## Beitrag von „bartifisch“ vom 28. August 2014 um 08:27

Guten Morgen,

Wir besitzen einen Touareg V6 TDI 240 PS Erstzul. April 2008

Erste Anzeichen vor 4 Wochen schaltet in ein Notlaufprogramm und Motorleuchte brennt. dann 3 Wochen Werkstatt

ehemalige VW Werkstatt Motorsteuergerät kommuniziert nicht mit den anderen steuergeräten.

Alles überprüft nichts zu

finden ausgelesen aber keine konkrete Fehlermeldungen Fehler gelöscht dann andere Fehler, dann Motorsteuergerät

ausgebaut und zur Prüfung verschickt, aber keine Fehler gefunden wieder eingebaut. auch div. Relais gewechselt

dann neuer Fehler springt ab und zu nicht an schluessel raus wieder rein springt an. dann nach einer Woche

ganz normal angesprungen gefahren kein notlaufprogramm wieder springt nicht an rein raus springt an Motorleuchte

wieder an aber normale Fahrt 2 Tage später wieder Notlaufprogramm fahren jetzt in Urlaub lassen ihn dann zu

Hause in der Werkstatt kann mir einer helfen.

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 28. August 2014 um 09:21

Wie alt ist die Batterie?

---

## Beitrag von „bartifisch“ vom 28. August 2014 um 09:40

Es ist noch die erste Batterie, in der Werkstatt haben die wohl die Spannung geprüft soll wohl genügend Spannung anliegen.

### **Beitrag von „lf“ vom 28. August 2014 um 10:04**

Das hat meine Werkstatt auch gesagt.

Immer wieder in unregelmäßigen Abständen ist der Dicke nicht angesprungen, weil Batterie komplett über Nacht oder 8h Arbeit leer.

Der 😊 hat auf stille Verbraucher und so weiter geprüft. Nix gefunden.

Nach dem Batteriewechsel keine Probleme mehr.

Ich sag' nicht, dass dein Problem damit zusammenhängt, aber nur weil die Werkstatt was sagt, ist das noch lange nicht richtig.

Meine Erfahrung.

GRuß,  
Lucas

---

### **Beitrag von „bartifisch“ vom 28. August 2014 um 10:10**

Vielen Dank für den Tipp werde das nochmal in der Werkstatt anbringen

Gruß Angelika