

## **"02058 Bremse fur Sperrenmotor, Minus-Anschluss" - Wo liegt das Problem?!?**

**Beitrag von „TheBigOne“ vom 5. Oktober 2014 um 11:24**

Hallo zusammen,

eine Recherche in unserem TF-Freunde Forum und auch bei Google konnte mir leider keine Antwort darauf liefern, welches Problem vorliegt wenn folgender Fehlercode ausgespuckt wird:

02058 Bremse fur Sperrenmotor, Minus-Anschluss

Ich hoffe sehr, dass mir jemand von euch helfen kann...

Besten Dank und Gruß,

TheBigOne

---

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 30. Oktober 2017 um 08:00**

Hi, wie hast Du das Problem damals gelöst ?

Hab genau das gleiche Problem am V6 TDI.

Danke vorab