

# RNS 2DVD navi

**Beitrag von „Dennis 1509“ vom 22. Oktober 2014 um 14:33**

Hallo Leute ich hab ein Problem mit meinem RNS 2DVD Navigationssystem.

Ich hatte letztens erst eine neue Daten DVD eingelegt, und es Funktionierte ein Paar Stunden auch super. Dann hing sich das Navi auf, es ging nichts mehr. Als ich dann die Daten DVD rausgenommen habe stellte ich fest das die neue DVD 1. sehr heiß und 2. schon sehr zerkratzt war. Habt ihr einen Tip für mich woran es liegen könnte?

Danke schonmal.