

Heckklappe öffnet sich nicht richtig. BJ2007

Beitrag von „Holadriooo“ vom 12. November 2014 um 23:18

Hallo Leute.

Habe einen Touareg V6 TDI Baujahr 2007.

Wenn man die Kofferraumentriegelung im Fahrzeug oder an der Fernbedienung oder am Kofferraumdeckel selber betätigt,

dann öffnet sich die elektrische Heckklappe nicht richtig. Sie öffnet sich nur bis zur Hälfte. Sie springt tadellos weg und hört dann abrupt in der mitte auf. Einstellen der Heckklappe habe ich schon probiert aber es rührt sich nichts. Nun muss ich die Heckklappe immer selber ganz auf machen und diese bleibt dann auch oben.

Beim schließen kann ich die Schließentaste drücken aber es funktioniert nichts. Das heißt ich muss diese selber schließen und wird dann aber auch wieder richtig per zuziehhilfe arretiert. Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen. Danke im voraus.

Beitrag von „Arndt“ vom 13. November 2014 um 02:40

Klingt nach defektem Schalter in der Heckklappe. Deshalb lässt sie sich wohl auch nicht einstellen.

Beitrag von „Holadriooo“ vom 13. November 2014 um 12:49

Hoi. Danke für die schnelle Reaktion.

Könnte sein damit es mein Problem ist.

Bei dem schalter in der Heckklappe kann ich keinen Druckpunkt feststellen.

Werde ihn mal ausbauen. Melde mich wieder.

Gruß Markus

Beitrag von „Holadriooo“ vom 13. November 2014 um 13:27

Hy.

Habe mal den Schalter in der Heckklappe ausgebaut. Habe die Kontakte ein wenig geschmiert mit Kontaktspray.

Meine Frage: Kennt man überhaupt einen Druckpunkt bei diesem Schalter? Kann man den Schalter irgendwie überprüfen ob er noch ginge?

Gruß,
Markus

Beitrag von „Arndt“ vom 13. November 2014 um 14:09

Klar, mit einem einfachen Multimeter

Beitrag von „Humvee“ vom 13. November 2014 um 20:10

Und wenn du ca. 10-15 Sek den Schalter drückst sollten die Blinker eine Rückmeldung geben, dies dient auch zum Abspeichern der Position der Heckklappe.

Beitrag von „Holadriooo“ vom 13. November 2014 um 22:09

Danke Thomas für die info. So kann ich gleich herausfinden ob der Taster überhaupt funktioniert

Werde mich morgen gleich darauf stürzen.

Gruss, Markus

Beitrag von „Holadriooo“ vom 14. November 2014 um 18:22

Servus Freunde.

Habe den Taster im Kofferraumdeckel nochmal gedrückt und gaaanz lange gewartet. Es tat sich leider nichts. Kein blinken oder andere Reaktionen des Autos.

Muss momentan davon ausgehen damit der Taster kaputt ist. Nun muss ich nur noch schauen ob ich den Taster selber irgendwie überprüfen bzw. Durchmessen kann.

Gruß Markus

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 14. November 2014 um 19:02

Hallo,

irgenwie ist das hier alles wie "Glaskugel".

Die nicht vorhandene oder nur eingeschränkte Funktion kann viele Ursachen haben, wenn ich mir [dieses Konstrukt](#) anschau.

Was sagt der Fehlerspeicher?

Gruß

Beitrag von „Touareg“ vom 15. November 2014 um 15:09

Hallo Hannes,

dein verlinktes Konstrukt stammt vom T2, der T1 hat ein anders funktionierendes System bei der elektrischen Heckklappe verbaut, vermutlich komplizierter 😊

Gruß

Stefan

[OT]Dachte vor ein paar Tagen auch, meine elektrische Heckklappe hätte den Geist aufgegeben, weil sie keine Reaktion mehr von sich gab... bis mir eingefallen ist das ich den Schlüssel im Becherhalter vorne deponiert hatte, dann schliesst sich die Klappe wohl nicht mehr, damit man nicht den Schlüssel im Touareg einschliesst 🙄[/OT]

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
irgenwie ist das hier alles wie "Glaskugel".
Die nicht vorhandene oder nur eingeschränkte Funktion kann viele Ursachen haben,
wenn ich mir [dieses Konstrukt](#) anschau.

Was sagt der Fehlerspeicher?

Gruß

Beitrag von „Holadriooo“ vom 7. Februar 2015 um 03:26

Hallo.

Habe mal den Fehlerspeicher durchgecheckt aber es war nix drin.

Habe aber festgestellt, damit ich die offen stehende Heckklappe über den äusseren Heckklappenöffner beim Nummernschild ganz normal durch einen Tastendruck schließen lassen kann.

Vielleicht kann man ja durch Tastencodes etwas umstellen/einstellen?

Beitrag von „edvthemen“ vom 12. Februar 2015 um 07:06

Hallo,

ich habe nun seit vier Wochen einen Treg BJ 3/2008 mit 240 Diesel PS. Bin sehr zufrieden damit. Leider spielt mir die hydraulische Heckklappe einen Streich. Sie öffnet leider nur noch zur Hälfte. Bei erneutem Betätigen der Fernbedienung wird dann der Rest geöffnet. Es spielt dabei keine Rolle, welchen Schalter man zum Öffnen betätigt. Das Schließen über den Schließstaster in der Heckklappenverkleidung funktioniert auch nicht mehr. Versuche ich die Heckklappenstellung zu speichern, blinken zwar kurz die Blinker einmalig, hat jedoch keine Wirkung. Problem bleibt bestehen. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt. Auf Anraten eines befreundeten KFZ-Meisters habe ich auch schon den Neigungssensor getauscht.

Leider ohne Erfolg.

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Danke und Gruß

Beitrag von „Arndt“ vom 12. Februar 2015 um 08:09

Ich tippe mal auf einen Defekt an der Hydraulikpumpe.

Beitrag von „macko“ vom 12. Februar 2015 um 10:24

Servus edvthemen,

da ein Thema mit selbigem Problem bereits existent ist, habe ich Deinen Beitrag mal hierher verschoben.

Gruss
Marco

Beitrag von „edvthemen“ vom 12. Februar 2015 um 14:04

[Zitat von Arndt](#)

Ich tippe mal auf einen Defekt an der Hydraulikpumpe.

Hallo Arndt,
danke für die INFO.

Die Pumpe kann man theoretisch ausschließen. Bei erneutem Betätigen der Öffner fährt sie ganz nach oben. Die Pumpe hat auch keine Logik. Das Heckdeckel SG schaltet ab. Die Pumpe nimmt auch nur 6A auf. Ist also im grünen Bereich. Es ist so, als wäre es eine Schutzfunktion vom Steuergerät. Ich habe auch schon gelesen, dass bei Anhängerbetrieb sich die Heckklappe gar nicht öffnen lässt!?! Habe es aber noch nicht prüfen können. Evtl. gibt es Abhängigkeiten zu anderen Steuergeräten, die dieses Verhalten erklären. Kann auch sein, dass das Heckdeckelsteuergerät einen Defekt hat. Hat jemand Eines übrig? biggin: found or type unknown

Viele Grüße
Jürgen

Beitrag von „Holadriooo“ vom 19. Februar 2015 um 18:07

Habe mein Problem gelöst!!!!?!?

Habe den Taster auf der Innenseite der Heckklappe durch einen neuen getauscht. Jetzt läuft wieder!!!!

War also nur der Taster defekt.

Schöner gruss an alle.

Markus

Beitrag von „macko“ vom 20. Februar 2015 um 10:51

Servus Markus,

danke für die Rückmeldung! 🙌

Gruss

Marco

Beitrag von „Schmid Richard“ vom 13. März 2015 um 14:35

Hallo

Bei mir ging die Klappe auch nicht mehr ganz auf.

Der Beitrag hat mir geholfen.

Endschaltereinstellung mit langem Tastendruck.

Das wusste ich nicht.

Danke:)

Beitrag von „edvthemen“ vom 9. Juni 2015 um 09:23

Hallo zusammen, haben jetzt den Fehler gefunden, warum die Heckklappe nur zur Hälfte aufgeht. Es war ein Kabelbruch auf der rechten Seite in Höhe des Scharniers. Das Kabel vom Heckklappenschloss zum Heckdeckelsteuergerät. Ersatzkabel verlegt und Alles funktioniert wieder:biggrin:

Beitrag von „Janni“ vom 12. August 2016 um 11:46

Hallo,

ich häng mich hier mal dran.

Bei meinem T (BJ2009) ist es manchmal so, dass die automatische Heckklappe nicht komplett entriegelt wird und hochfahren kann. Egal, ob per Fernbedienung oder am Taster gedrückt. Per Notentriegelung durchs Heckfenster kann man ihn dann irgendwie überreden zu entriegeln. Woran kann es liegen, dass es halt nur manchmal auftritt, kann man etwas nachstellen oder kontrollieren?

Beitrag von „juma“ vom 12. August 2016 um 12:55

Servus,

[Zitat von Janni](#)

[...]Woran kann es liegen, dass es halt nur manchmal auftritt, kann man etwas nachstellen oder kontrollieren?

ist es denn definitiv die Entriegelung? Bei meinem ist es oftmals einfach das Dichtgummi, das sich so verklebt, dass die Öffnung beim zweiten Mal mit einem beherzten Griff meinerseits erst starten kann.

Um das dann zu verbessern einfach ein wenig Talkum, technisch auf die Dichtung streichen...

Beitrag von „Janni“ vom 12. August 2016 um 13:20

Hi Uli,



ja ich meine es ist die Verriegelung, weil es auch nicht hilft zu ziehen.


Aber Talkum kann ich ja trotzdem mal probieren.

Beitrag von „Janni“ vom 18. August 2016 um 09:44

Moin,

Talkum hab ich noch nicht probiert, mir jedoch die Verriegelung genauer angesehen.


Bei dem unteren Teil (Haken) gibt es eine Geheimklappe in der sich allerhand Dinge verstecken lassen.  Bei mir waren es ein 2 Cent Stück und ein Sanitärteil (Wasserhahnaufschraubmuffendingens) von nicht unbeträchtlicher Größe 


Ich habe die Sachen rausgefriemelt und schau erstmal was sich tut. Bisher ver- und entriegelt sich alles bestens 


Beitrag von „juma“ vom 18. August 2016 um 10:20

Servus,

[Zitat von Janni](#)

[...]Bei mir waren es ein 2 Cent Stück und ein Sanitärteil (Wasserhahnaufschraubmuffendingens) von nicht unbeträchtlicher Größe 


Ich habe die Sachen rausgefriemelt und schau erstmal was sich tut. Bisher ver- und entriegelt sich alles bestens 

OK, dass Kleingeld und Ersatzteile den Mechanismus beeinträchtigen können, ist einigermaßen einfach zu kontrollieren. Das sollte es vermutlich wirklich in diesem Fall gewesen sein... 

(Talkum kann vor Herbst/Winter dennoch nicht schaden )

Beitrag von „Janni“ vom 31. August 2016 um 16:17

Moin,

der Fehler trat trotz Beseitigung der Teile und Talkumbehandlung leider wieder auf 
Woran könnte es noch liegen?

Beitrag von „Heideprinz“ vom 12. März 2017 um 12:12

Hallo zusammen...

Auch ich habe den Effekt daß die Heckklappe nur halb öffnet... wenn ich dann an der FB erneut den Taster drücke fährt sie ganz hoch.

Kein fehler im Speicher. Alle Teile mit VCDS geprüft... Neue Hauptbatterie (V10) verbaut...

Woran kann es liegen?

Bin für jeden Tip dankbar

Beitrag von „Leo1537“ vom 2. September 2020 um 14:05

Hallo,

Schließe mich an...

7L,

El. Hevkklappe nicht elektrisch bedienbar.

Die Klappe öffnet sich, ZIEHT und verriegelt sich auch. Mit der entriegelungsknopf an der Tür tut sich nichts(kein blinken) mit der FB blinkt.

Werde die Sicherungen kontrollieren ?

Mal ein Idee ?

Danke 6gruss

Beitrag von „dolbi“ vom 27. Januar 2021 um 19:11

Hallo an Alle,

schließe mich auch an.

Habe schon mittlerweile Taster, Neigungssensor und Dämpfer rechts ausgetauscht....

die Klappe spinnt, fährt auch halbhoch und bei wiederholtem Impuls ganz auf, Endpunkt lässt sich nicht einprogrammieren, schliessen geht auch nur per Hand...

Katastrophe...

Beitrag von „Mar_io“ vom 9. Juni 2021 um 21:31

Hallo an Alle

Ich habe den gleichen Fehler:

die Klappe spinnt, fährt auch halbhoch und bei wiederholtem Impuls ganz auf, Endpunkt lässt sich nicht einprogrammieren, schliessen geht auch nur per Hand.

Hat es jemand geschafft, es zu beheben?

Mario