

Stopfen für Blende der AHK

Beitrag von „idian“ vom 4. Januar 2015 um 21:16

Hallo Touareg-Freunde,

heute Mittag wollte ich meine abnehmbare Anhängerkupplung mal wieder einstecken.

Dabei habe ich festgestellt, dass bei der abnehmbaren Blende in der Heckschürze, welche mit 4 Stopfen befestigt ist, nur noch 2 Stopfen vorhanden sind.

Kann mir jemand die Teilenummer von diesen "Stopfen" geben?

Vielen Dank schon im Voraus...

Viele Grüße,
Christian

Beitrag von „Touareg“ vom 4. Januar 2015 um 22:32

Hallo Christian,

es wäre sicher hilfreich, wenn du noch das Baujahr von deinem Touareg angeben könntest 😊

Meine Blende hat jedenfalls nur 2 solche "drehbaren Stopfen" auf der Heckseite, auf der anderen Seite in Richtung Motor wird nur in der Heckschürze eingesteckt bzw. eingefahren, da sind auch keine Drehstopfen vorgesehen. 😞

Gruss
Stefan

Beitrag von „macko“ vom 4. Januar 2015 um 22:55

Servus,
generell hat Stefan Recht, für die Blende sind nur zwei Stopfen verbaut.

Allerdings wird die Blende hinten eingeschoben und vorne Richtung Endtopf mit den zwei Drehverschlüssen gesichert.

Gruss
Marco

Beitrag von „idian“ vom 5. Januar 2015 um 00:07

Ich habe ein V6 TDI Baujahr 2006 (225PS).

Ich weiss zwar nicht was ihr mit "Richtung Motor" bei der Blende meint, aber wenn ich vor der Heckstoßstange stehe, wird die Blende oben nur eingeschoben, und unten sind 4 Öffnungen für diese "Drehstopfen" - und von denen habe ich nur noch 2 Stück 😁

Beitrag von „macko“ vom 5. Januar 2015 um 08:08

Moin,
so wie Du schreibst bedeutet Richtung Motor dann *unten*.

Normal sind *unten* nur zwei Löcher mit den Drehverschlüssen. Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto davon einstellen.

Gruss
Marco

Beitrag von „Arndt“ vom 5. Januar 2015 um 08:47

Kann es sein, dass die AHK nachgerüstet wurde und der Ausschnitt in der Stossstange somit nicht Original ist?

Beitrag von „Touareg“ vom 5. Januar 2015 um 21:33

[Zitat von macko](#)

Servus,
generell hat Stefan Recht, für die Blende sind nur zwei Stopfen verbaut.
Allerdings wird die Blende hinten eingeschoben und vorne Richtung Endtopf mit den zwei Drehverschlüssen gesichert.

Gruss
Marco

Hallo Marco,


danke für die um einiges verständlichere Ausformulierung, genau so mein ich es! 😊

Gruss
Stefan

Beitrag von „idian“ vom 6. Januar 2015 um 07:43

Die AHK war von Werk aus verbaut.

Hier ein Muster wie meine Heckstoßstange aussieht.

Daran sieht ihr auch, dass sie von Werk aus montiert war und auch 4 dieser "Drehstopfen" hat


(der mittlere Teil des "Renngitters" ist auch an der Blende)

Hat jemand die Teilenummer von diesen "Drehstopfen"?

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 6. Januar 2015 um 18:22

Teilenummern kann ich dir leider nicht geben.

Ich habe auch diese vier Drehknöpfe. Dort steht aber keine Teilenummer mehr drauf 🙄

Beitrag von „coala“ vom 6. Januar 2015 um 20:24

Servus,

wo liegt denn eigentlich das Problem, dass man da nicht ganz einfach beim Teiledienst vom Freundlichen anfragt 🙄 Der kann die zwei Dinger doch problemlos bestellen und die werden wohl auch kaum ein Vermögen kosten 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. Januar 2015 um 21:08

Hallo,
ich habe nachgesehen.
Es müßte N 907 234 01 sein.
4 Stck kosten ca. 1 Euro.
Einzelnen gibt es sie wohl nichtt
Die Dinger nennen sich Bolzen und sind wohl unlackiert.

Gruß

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 6. Januar 2015 um 21:30

Hannes - wo hast du dies nachgeschaut?
Hast du ein eigenes Teileprogramm?

Beste Grüße - Tobias

PS: Bin immer noch sehr zufrieden 😊👏

Beitrag von „coala“ vom 6. Januar 2015 um 22:03

[Zitat von dreyer-bande](#)

[...] Die Dinger nennen sich Bolzen und sind wohl unlackiert. [...]

Die sind nicht nur als Ersatzteil unlackiert, sondern auch am Neufahrzeug. Sprich, mattschwarz - so oder so.

[Zitat von eXtremeTK](#)

Hannes - wo hast du dies nachgeschaut? Hast du ein eigenes Teileprogramm? [...]

Diese Informationen findet man im ETKA "Elektronischer Teilekatalog" von Volkswagen 😊
Zugriff für Jedermann gegen Gebühr möglich, ebenso wie bei erWin, alternativ aber auch gänzlich kostenlos bei Bedarf beim Händler.

Grüße
Robert

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 6. Januar 2015 um 22:33

Nabend Robert!

Dank dir! Top dieses Forum. Kompetent, schnell und freundlich + hilfsbereit.

Hilft einem nicht VW Fahrer doch deutlich weiter 😄👍