

Service-Intervall Anzeige spinnt?

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 15. Januar 2015 um 22:43

Hallo zusammen,

mein Touareg, ein V8 Diesel, war nach seinen ersten knappen 27000 km zum Service. Als ich das Fahrzeug zurück bekam stand bei der Service-Intervall Anzeige 24900km oder nach 602 Tagen.

Weil ich die Werte so nicht von meinem anderen VAG Fahrzeug vorher kenne bin ich zurück. dort sagte man mir, dass die 30000 km bzw etwas mit 700 Tagen erst nach etwa 500 km angezeigt werden. In dem guten Glauben bin ich dann los...

Ich fahre, obwohl man das ggf bei dem Motor anders denken könnte, sehr vorhersehend und sparsam...

Jetzt nach knappen 600 km zeigt mein Jumbo zum nächsten Intervallservice noch 19100km an bzw etwas über 450 Tage anstelle der von mir erwarteten 30000km.

Was bitte hat die Werkstatt mit meinem Jumbo angestellt?? Werde morgen früh dorthin fahren...würde mich mega freuen wenn ich denen morgen Argumente zu Ihrem Versagen vorlegen könnte....!

Oder habe ich einen Denkfehler? Und ja es wurde aufgrund meiner jährlich hohen Fahrleistung Longlife Service beauftragt und bezahlt....

Im Moment bin ich eher Mega angepi..... von meiner Werkstatt.

Danke euch

Grüße

Sascha

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Januar 2015 um 06:21

Dein Touareg hat keine fixen Intervalle von 30.000km, sondern max. 30.000km, wenn die Fahrbedingungen es zulassen.

Wenn du aber hauptsächlich Kurzstrecke fährst oder immer Volllast bzw. viel schwere Anhänger ziehst, dann kann die Serviceanzeige schon auch mal das Intervall auf min. 15.000km drücken.

Wie hast du denn die km seit dem Service zurückgelegt?

Nachdem die Restanzeige über 15.000km liegt kann deine Werkstätte da nichts falsch gemacht haben

MfG

Hannes

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 16. Januar 2015 um 07:15

Hallo,

ich weiss das es Max 30000 ist und abhängig von der Fahrweise. Aber die 600 km habe ich ohne Hänger und keine Kurzstrecke gefahren und Rennstrecke war auch nicht. Mein Verbrauch llag bei der Tankfüllung bei 9,6 L. Ich habe die 600 km in 5 Tagen gefahren.

Alle meine Fahrzeuge mit flexiblem Intervall habe ich immer Max. vom Intervall fahren können. und auch das erste Intervall hat ja 27000 km gedauert...

Und warum fehlten von Anfang an 5000 km zu den Max 30000?

ich kann nicht glauben dass es richtig ist...

grüße
Sascha

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Januar 2015 um 07:28

[Zitat von Sascha-1977](#)

Und warum fehlten von Anfang an 5000 km zu den Max 30000?

Ich habe zwar einen T1, aber meiner fängt auch immer so bei 25.000km an, und geht dann erst langsam gegen 30tkm.

Wenn die Anzeige falsch zurückgestellt wird, dann fängt die Anzeige immer bei 15tkm an und zählt dann genau jeden km nach unten. Dann gibt es keine Schwankungen.

MfG

Hannes

Beitrag von „Castro67“ vom 16. Januar 2015 um 08:18

Hallo,

ich würde mich mal in einem VCDS Forum erkundigen. Das Thema hatte ich auch schon öfters durch. Die Serviceintervallberechnung erfolgt Aufgrund mehrerer Parameter die eingestellt werden müssen. Die von dir genannten Symptome deuten auf eine vollkommen falsche Einstellung hin.

Zuletzt hatte ich das genau so bei meinem Polo 6R, der freundliche hat ohne Kontrolle mehrmals geaugnet dass es falsch eingestellt sei. Als ich die Schnauze voll hatte sind wir gemeinsam mit seinem VCDS Experten an das Fahrzeug.... und??? Der Experte: Ja stimmt ist falsch programmiert! Der Freundliche: Ich muss weg!

Aber allgemein mal zu deinem Verständnis von "LongLife"... Was wird da beauftragt??? LongLife basiert ja im Grund auf dem Einsatz des Öls, da es überhaupt kein anderes zugelassenes Öl gibt macht es doch keinen Sinn etwas anderes zu beauftragen oder zu programmieren.

Greatz Castro

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Januar 2015 um 09:03

[Zitat von Castro67](#)

Aber allgemein mal zu deinem Verständnis von "LongLife"... Was wird da beauftragt??? LongLife basiert ja im Grund auf dem Einsatz des Öls, da es überhaupt kein anderes

zugelassenes Öl gibt macht es doch keinen Sinn etwas anderes zu beauftragen oder zu programmieren.

Ja, genau... eigentlich heisst die Devise "flexible Wartungsintervalle" und das verwendete Öl ist Lonflife-fähig. D.h. VW hat die Verwendung auf max. 2 Jahre bzw. max. 30tkm freigegeben, je nachdem was früher kommt (aber mit dem Zusatz flexibel kann das Wechselintervall natürlich kürzer werden, ist es in der Praxis auch fast immer).

MfG

Hannes

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 16. Januar 2015 um 11:40

Hallo zusammen,

habe heute morgen jetzt mal bei dem Vertragshändler angerufen und habe den Werkstattmeister an die Strippe bekommen. Der sagte, dass meine geschilderten Hinweise sehr massiv darauf hindeuten, dass etwas nach dem Service falsch eingestellt wurde. Ich habe heute dann um 17 Uhr einen Termin bekommen. Er sagte, dass die Sargposition von 25.000km schon sehr untypisch bzw. falsch sein sollte. Er fragte mich auch nach Hänger und nach dem Durchschnittsverbrauch ... nachdem ich ihm sagte nein in der Zeit keinen Hänger und 9,6L sagte er dass ich bitte vorbei kommen sollte.

Ich werde dann einfach später mal berichten was rausgekommen ist.

Und danke für die bisherigen Hinweise...

Grüße
Sascha

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 17. Januar 2015 um 20:25

Hallo zusammen,

also meine Wekstatt empfand das grundsätzliche Verhalten sprich geringe Restlaufzeit bis zum Service nicht unnormal...allerdings das Hin und Herspringen schon komisch. Ich soll jetzt mal 2-

3 Wochen fahren...dann sollte das weg sein. Sonst muss ich nochmal reinkommen.

Ausgelesen wurde mein Auto auch und es waren keinerlei Fehler zu finden.

grüße
Sascha

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. Januar 2015 um 20:39

[Zitat von Sascha-1977](#)

also meine Werkstatt empfand das grundsätzliche Verhalten sprich geringe Restlaufzeit bis zum Service nicht unnormal...allerdings das Hin und Herspringen schon komisch.

Das ist nach meiner Erfahrung mit vielen verschiedenen Modellen von VW-Audi ebenso normal. Wenn man mal eine längere Strecke fährt, dann geht die Anzeige gleich mal schnell hoch, wenn man dann ein paar Mal nur kurze Strecken bzw. zwischendurch den Motor stark belastet, dann wirkt sich das ebenso nach unten aus. Richtig "stabil" wird die Restanzeige meist erst nach 2000-3000km nach dem Service.

MfG

Hannes

Beitrag von „Sascha-1977“ vom 26. Januar 2015 um 14:05

Hallo zusammen,

ich bin jetzt nach meiner Inspektion nochmal bei VW Händler gewesen. Dieser hat dann das Service Intervall erneut zurück gesetzt. Nach jetzt 800km zeigt mein Fahrzeug auch einen von mir erwarteten Wert an. 29200km. Das freut mich....wobei ich mich wunder...denn beim ersten Rückseiten standen da andere Werte.

Grüße
Sascha

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 3. Juni 2015 um 19:33

Hallo,

wann ist denn nun eigentlich was fällig?

- a) Intervallservice
- b) Inspektionsservice

Steht alles im Serviceplan?

Das habe ich mir nun nicht nur einmal durchgelesen.

Grundlage ist die PR-Nr.

Der Dicke ist Erstzulassung 11/2013

1. Da meiner nun die Q16 hat, ist wohl in 700 km der Ölwechsellservice fällig, also Intervallservice und sonst nichts.
2. Dann ist der Inspektionsservice erst bei 60.000 km oder in 1 Jahr und 6 Monaten fällig?
3. Oder schon nach 1 Jahr oder weiteren 30.000 km?
4. Oder ist der Inspektionsservice jetzt in 700km oder 187 Tagen fällig?



Wer hat die Lösung?

Den Intervallservice kann ich ja wegdrücken.:D

Gruß

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. Juni 2015 um 08:14

Hallo,

alle Wissenden im Tal der Ahnungslosen?

Oder gibt es keine Lösung?

Gruß

Beitrag von „Harald_“ vom 6. Juni 2015 um 11:06

Hallo,

ist doch ganz einfach, wie ich das sehe.....in 700 km den Intervallservice machen lassen und in 45000 den Inspektionsservice.....so mache ich sowas.

Aber ein wenig Öl würde ich nachfüllen.....naja, wird ja in 700 km erledigt.....

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. Juni 2015 um 13:08

[Zitat von Harald](#)

Hallo,

ist doch ganz einfach, wie ich das sehe.....in 700 km den Intervallservice machen lassen und in 45000 den Inspektionsservice.....so mache ich sowas.

Aber ein wenig Öl würde ich nachfüllen.....naja, wird ja in 700 km erledigt.....

Hallo Harald,

mal abgesehen davon, dass zuviel Oel auch nicht gut ist.....

Bedeutet deine Berechnung, falls nunmehr der Intervallservice mit Oelwechsel erledigt ist, bis zum nächsten Oelwechswechsel beim Inspektionsservice 45000 km 550 Tage Zeit sind?

Oder kommt dann vorher noch wieder ein Intervallservice bei 30.000km?

Gruß

Beitrag von „Harald_“ vom 6. Juni 2015 um 13:34

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo Harald,

mal abgesehen davon, dass zuviel Oel auch nicht gut ist.....

Bedeutet deine Berechnung, falls nunmehr der Intervallservice mit Oelwechsel erledigt ist, bis zum nächsten Oelwechswechsel beim Inspektionsservice 45000 km 550 Tage

Zeit sind?

Oder kommt dann vorher noch wieder ein Intervallservice bei 30.000km?

Gruß

Hallo,

ganz nach der Anzeige.....die sagt dann schon, was zuerst kommt.....einfach nach der Anzeige richten und nur wenn beide Service relativ übereinander liegen sollten, habe ich bisher beide zusammen machen lassen.....sonst nur was angezeigt wird, Intervall- oder Inspektionsservice.

Beitrag von „dolofan“ vom 10. Juni 2015 um 12:22

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo Harald,

mal abgesehen davon, dass zuviel Oel auch nicht gut ist.....

Bedeutet deine Berechnung, falls nunmehr der Intervallservice mit Oelwechsel erledigt ist, bis zum nächsten Oelwechswchsel beim Inspektionsservice 45000 km 550 Tage

Zeit sind?

Oder kommt dann vorher noch wieder ein Intervallservice bei 30.000km?

Gruß

So sieht es aus, da beim Inspektionsservice kein Ölwechsel gemacht wird.

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. Juni 2015 um 13:19

Hallo,

irgendwo wurde eine Wartungsliste des 30.000er gewünscht.

Hier nun die Liste des 1. Intervallservice und die neue Anzeige im Infosystem.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.